


小天守北石門 修理記録




昭和 42~44 年度 石垣保存修理施工時ナンバリング (北面)




昭和 42~44 年度 石垣保存修理施工時ナンバリング (南面)

小天守北石門 修理記録



昭和 42~44 年度 石垣保存修理解体状況 (北面)



昭和 42~44 年度 石垣保存修理解体状況

小天守北石門 工事写真比較



昭和 42～44 年度 石垣保存修理竣工後（北面）




現状（北面）

小天守北石門 近年状況写真比較



平成 12 年（2000 年）頃 小天守北石門（南面）（近景）



現状（近景）

未申櫓下石垣 工事写真比較



平成10年度 石垣保存修理竣工後（全景）

次ページにて拡大



現状（全景）

未申櫓下石垣 工事写真比較（隅石下部）



平成10年度 石垣保存修理竣工後（拡大）



現状（近景）