

3章 耐震診断（被災後）

総合所見 被災後		No.	表名
	桁行方向(X方向)	張間方向(Y方向)	耐震診断総合所見
崩壊形について	曲げとせん断が混在した崩壊形である。 極脆性柱はない。 地上部分はゾーニングによる診断とし、 地下部分は階全体による診断とした。 第2種構造要素の柱は存在しない。	崩壊形について 曲げとせん断が混在した崩壊形である。 極脆性柱はない。 地上部分は各フレーム毎による診断とし、 地下部分は階全体による診断とした。 第2種構造要素の柱は存在しない。	
採用 _D I _S について	各層・各ゾーン共に、(5)式を採用した。 $D I_S$ の最低値は $D I_S = 0.905 > I_{S0} = 0.70$ となっている。	採用 _D I _S について 各層・各フレーム共に、(5)式を採用した。 $D I_S$ の最低値は $D I_S = 1.307 > I_{S0} = 0.70$ となっている。	
_D (C _{TU} ・S _D)について	最低値は $D(C_{TU} \cdot S_D) = 0.726 > 0.30$ となり所要値を満足している	_D (C _{TU} ・S _D)について 最低値は $D(C_{TU} \cdot S_D) = 0.417 > 0.30$ となり所要値を満足している。	建物名 金峰山少年自然の家体育馆
総合所見	$D I_S$ 値、 $D(C_{TU} \cdot S_D)$ 共、所要値を満足している。 経年指標は $T = 0.98$ (床・壁の軽微なひび割れによる減点)である。 地上部分の _D SD指標はゾーニングによる診断のため1.0を採用する。 但し、剛性による減点を考慮するゾーニング部分については、 $F_s=1.5$ とし、 $D SD=0.67$ を採用する。地下部分の _D SD指標は0.95である。 コンクリートコア強度の平均値は、B1F:40.3, 1F:27.7, 2F:22.1 N/mm ² である。設計基準強度は 210 kgf/cm ² であり、診断基準より設計強度の1.25倍(25.7N/mm ²)までを採用する。 →所要の耐震性能を満たしていると判断する。	総合所見 $D I_S$ 値は、所要値を満足している。 $D(C_{TU} \cdot S_D)$ は、所要値を満足している。 地上部分の _D SD指標は各フレーム毎による診断のため1.0を採用する。 但し、剛性による減点を考慮する代表フレーム部分については、 $F_s=1.5$ とし、 $D SD=0.67$ を採用する。地下部分の _D SD指標は0.95である。 経年指標、コンクリート強度については、桁行方向の値と同じである。 →所要の耐震性能を満たしていると判断する。	調査日 H 29 年 / 月
※上記の4,5式は、日本建築防災協会「2001年改訂版 耐震診断基準・同解説」のE0算定式を示す。			