

## 資料9 アスベスト含有建材調査概要

### 1. 高平団地

高平団地の既存住宅については、建設時の設計図書が不足しているため、目視による確認を行い、アスベスト含有が疑われる建材について、試料採取による分析調査を行った。

簡二住棟では、台所等の壁及び天井に使用されている成形板、バルコニーの目隠し板、外壁の吹付け塗材について分析調査を実施し、台所等の天井材、バルコニーの目隠し板にアスベスト含有が認められた。

中耐住棟では、バルコニーの目隠し板、外壁の吹付け塗材について分析調査を実施し、バルコニーの目隠し板、No. 4 住棟の外壁の吹付け塗材にアスベスト含有が認められた。

#### <分析結果（簡二）>

NO.	住棟	部位	材料	分析結果	備考
1	簡二 2号	台所等／壁	成形板	無	
2	〃	台所等／天井	成形板	有	
3	〃	バルコニー／目隠し板	成形板	有	
4	〃	外壁	塗材	無	
5	簡二 8号	外壁	塗材	無	

#### <分析結果（中耐）>

NO.	住棟	部位	材料	分析結果	備考
1	中耐 No. 1	バルコニー／目隠し板	成形板	有	
2	〃	外壁	塗材	無	
3	中耐 No. 4	外壁	塗材	有	
4	中耐 No. 2	外壁	塗材	無	
5	中耐 No. 3	外壁	塗材	無	

## 2. 大窪団地

大窪団地の既存住宅については、建設時の図面資料を基に、アスベスト含有が疑われる建材の抽出を行い、材料名に石綿を含む建材については「みなし含有材」とし、その他の建材については、試料採取による分析調査を行った。

住戸内部に使用されている壁及び天井の成形板の一部、浴室の吹付け塗材にアスベスト含有が認められた。

### <みなし含有建材>

NO.	部位	材料	備考
1	バルコニー隔壁	石綿セメント板	
2	階段室最上部煙抜	石綿パイプ	

### <分析結果>

NO.	住棟	部位	材料	分析結果	備考
1	1C-2	玄関／床	シート	無	合成樹脂長尺シート
2	〃	玄関ホール／壁	成形板	有	化粧パルプセメント板
3	〃	台所／天井（最上階）	成形板	有	パルプセメント板
4	〃	和室／壁	成形板	有	合成樹脂エマルジョン状吹付
5	〃	和室／天井（最上階）	成形板	無	化粧石こうボード
6	〃	浴室／天井	成形板・塗材	有	合成樹脂エマルジョン状吹付
7	〃	浴室／腰壁	塗材	有	薄塗材
8	〃	浴室／壁	塗材	有	合成樹脂エマルジョン状吹付
9	〃	玄関／天井（最上階除）	吹付材	無	パーライト吹付
10	〃	階段室／腰壁	塗材	無	薄塗材
11	〃	外壁	塗材	無	合成樹脂エマルジョン状吹付
12	2C-3	階段室／腰壁	塗材	無	薄塗材
13	〃	外壁	塗材	無	合成樹脂エマルジョン状吹付
14	集会所	外壁	塗材	無	
15	プロパン庫	外壁	塗材	無	

※詳細は「参考資料4 アスベスト分析結果報告書」を参照。