





図⑤小屋組

小屋組母屋もすべて当初材である。傾いて落下したので破損が激しい
地面まで落下の衝撃ですべての材について補修の必要がある



図④梁・桁

小屋組はすべて当初材である。交錯部の継手仕口の破損が深刻である