

## 令和6年度 通学路合同点検の実施状況について

区分	対策箇所数	対策済箇所数	対策予定箇所数
学校	58	56	2
道路管理者	33	28	5
警察	37	30	7
合計	128	114	14

### 令和6年度の対策必要箇所と対策状況

※合同点検1箇所に対策の要望が複数の場合もあるため、実施箇所と対応内容の内訳は一致しません。

No.	学校名番号	実施場所	現場の状況	対策内容		
				内容	状況	備考
1	10大江小01	熊本市中央区大江3丁目4番地付近	歩行者用の横断歩道や信号がなく、かなり遠回りもしくは道路を横切って渡らなくてはならない	①交通監視活動 ②児童への周知・安全指導	①継続対応 ②継続対応	①(警察) ②(学校)
2	10大江小02	熊本市中央区大江2丁目7番地付近	朝から通学する学生、通勤する車でとても込み合う	①交通監視活動 ②児童への周知・安全指導	①継続対応 ②継続対応	①(警察) ②(学校)
3	10大江小03	熊本市中央区大江3丁目11番地付近	通勤通学の自転車と、横断歩道を渡る子供が重なる状況で危険	①交通監視活動 ②児童への周知・安全指導 ③交通安全指導	①継続対応 ②継続対応 ③継続対応	①(警察) ②(学校) ③(学校)
4	10大江小04	熊本市中央区大江2丁目1	雑草などの整備がされていない。死角になりやすい場所である。整備をお願いしたい。	①草刈、除草対策 ②毎年除草を実施する	①R6年度実施済 ②継続対応	①②(道路管理者)
5	16花園小01	花園5丁目44	下に落ちないようにフェンス等無クトラロープで応急処置してある。	①防護柵の設置 (車両用及び歩行者自転車用)	①R6年度実施済	①(道路管理者)
6	16花園小02	花園5丁目32-19	道路が細く交通量が多い。路側帯の線が白線が消えているところがある。	①路面標示、外側線の引き直し	①R6年度実施済	①(道路管理者)
7	16花園小03	花園5丁目23	本校児童が上熊本駅方面へ横断歩道を渡る際、右から通行してきた自動車にはねられた。信号の切り替え時間を3秒から4秒に変更していただいたが、注意が必要。	①交通安全指導	①継続対応	①(学校)
8	16花園小04	花園5丁目5-3	山王団地近くの橋が開通し、交通量が増えた。信号の無い横断歩道前で歩行者が立っていても停止しない自動車が多い。山王団地付近の右折車両に注意が必要。	①新設(押ボタン) ②通学路の変更	①R6年度実施済 ②R6年度実施済	①(警察) ②(学校)
9	16花園小05	花園3丁目2-49	新しい道路の開通に伴い交通量が増え、抜け道として利用するドライバーが増えている。	①交通安全指導 ②交通監視活動	①継続対応 ②継続対応	①(学校) ②(警察)
10	21砂取小01	神水1丁目1-1付近	交通量が多く、朝に注意が必要。	①交通指導取締り ②交通監視活動 ③交通安全指導	①②継続対応 ③継続対応	①②(警察) ③(学校)
11	21砂取小02	出水2丁目2-68付近	歩道が狭いため、自転車や車に注意が必要。	①横断歩道塗り直し ②立て看板等の設置	①継続対応 ②R7実施予定	①(警察) ②(学校)
12	21砂取小03	水前寺公園16-50付近	道が狭く、人通りも少ないため、不審者に注意。	①交通監視活動 ②立て看板等の設置	①継続対応 ②R7実施予定	①(警察) ②(学校)
13	22健軍小01	熊本市東区健軍3丁目12	昨年度本校児童と車の接触事故があった。横断歩道等はない。抜け道になっており、車がスピード出すことが多い。	①通学路の変更 ②ボランティア等による立ち番 ③交通安全指導	①R6年度実施済 ②③継続対応	①②③(学校)
14	22健軍小02	熊本市東区健軍2丁目13	登校時、陸橋から降りて健軍小方向に進む際、高校生の自転車との接触や右左折で健軍小方面に侵入してくる車との接触の危険がある。	①警戒標識、路面表示標示等の設置 ②ボランティア等による立ち番 ③交通安全指導	①R6年度実施済 ②③継続対応	①(警察) ②③(学校)
15	22健軍小03	熊本市東区健軍4丁目7	歩行者からの見通しが悪く危険である。	①道路反射鏡の設置 ②ボランティア等による立ち番 ③交通安全指導	①対策不可 ②③継続対応	①(道路管理者) ②③(学校)
16	22健軍小04	熊本市東区健軍4丁目7	車からの見通しが悪い。過去に自転車と車の接触事故も起きている。	①ボランティア等による立ち番 ②交通安全指導	①②継続対応	①②(学校)
17	22健軍小05	熊本市東区健軍3丁目15	昨年度登校中の児童と車の接触あり。道路、歩道ともに幅も狭い。	①ボランティア等による立ち番 ②交通安全指導	①②継続対応	①②(学校)
18	22健軍小06	熊本市東区健軍本町7	交通量も多く、横断する際注意が必要。	①停止線の塗り直し ②ボランティア等による立ち番 ③交通安全指導	①R6年度実施済 ②③継続対応	①(警察) ②③(学校)
19	32託麻原小01	熊本市中央区新大江2丁目25-17付近	横断歩道がない場所において、線路前で一旦停止した車の前を横断。	①路面標示の引き直し	①R6年度実施済	①(道路管理者)
20	32託麻原小04	中央区新大江2丁目24-32付近	信号機がなく、自転車などの交通量も多い。	①通行禁止(交通指導取締り)	①継続対応	①(警察)
21	32託麻原小05	中央区渡鹿3丁目14-25付近	歩道が狭く、ガードレールが未設置。	①停止線の引き直し ②交通安全指導	①R6年度実施済 ②継続対応	①(警察) ②(学校)
22	32託麻原小07	HIヒロヤ~天使の園東側道路	道路が狭いが、利用する児童が多い。	①交通安全指導	①継続指導	①(学校)
23	33秋津小01	東野4丁目2-34	セブンイレブンとダイレックスの間の四つ角を渡る時や待つ時に車と歩行者が交差する時があり危険	①交通安全指導	①継続指導	①(学校)
24	33秋津小02	東野4丁目7-11	交差点をショートカットする車があり危険	①標示塗り直し	①R6年度実施済	①(警察)
25	33秋津小03	東野3丁目13-51	T字路で、車やバイク、歩行者、自転車が朝と夕方に交差する。地域の貝島さんに毎朝交通指導をしていただいているがゾーン30などを使って交通量を減らすことができないか。	①速度規制対応	②継続対応	①(警察)

26	33秋津小04	東野2丁目25	火事になった住宅がそのままになっており児童が入ろうとしたり石を投げたりして事故につながる心配。	①市の空き家対策課依頼	①継続対応	①(学校)
27	47高平台小01	熊本市北区打越町36付近	雨量が多い場合、竹が道路に倒れてくる可能性がある。また、防犯上の心配もある。	①竹藪所有者へ剪定依頼を行う。 ②標識に関する対策	①地元対応 ②R6年度実施済	①(地元対応) ②(学校)
28	47高平台小02	熊本市北区高平3丁目33付近	一時停止をしない車が多い。	①止まれ文字	①R6年度実施済	①(警察)
29	47高平台小03	熊本市北区高平3丁目11付近	死角ができる。	①ボランティア等による立ち番 ②交通安全指導	①継続対応 ②継続指導	①②(学校)
30	47高平台小04	熊本市北区高平2丁目18付近	防空壕跡に児童が侵入する可能性がある。	①フェンスの施錠及び補修	①地元対応	①(地元対応)
31	47高平台小05	熊本市北区池田3丁目2付近	雨天時に冠水する恐れがある。	①現地確認	①継続対応	①(道路管理者)
32	47高平台小06	熊本市北区打越町14付近	時間帯通行禁止時に侵入する車がある。	①交通監視活動 ②警戒標識、路面表示等の設置	①継続対応 ②令和6年度実施済	①(警察) ②(警察)
33	47高平台小07	熊本市北区池田3丁目41付近	路が狭い。	①防犯灯の設置	①地元対応	①(地元対応)
34	67西里小01	熊本市北区下碓川町	見通しが悪いがスピードを出した車も多い。	①交通監視活動 ②警戒標識、路面表示標示等の設置	①継続対応 ②R6年度実施済	①(警察) ②(道路管理者)
35	67西里小02	熊本市北区下碓川町	木や竹、草がうっそうとしており、よけて通ると車道に出なければいけないこともあり危険	①草刈、除草対策	①R6年度実施済	①(道路管理者)
36	67西里小03	熊本市北区徳王1丁目	ひびが入った塀・ブロックがあり危険、自治会からの働き掛けもあっていると聞いている	①交通安全指導	①継続指導	①(学校)
37	67西里小04	熊本市北区下碓川町	歩道橋に腐食がみられる	①道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	①R7年度実施予定	①(道路管理者)
38	68北部東小01	熊本市北区鶴羽田2丁目6付近	歩道が狭いうえ、自動車が双方向に行違ふこともあり、児童と接触する恐れがある。	①ボランティア等による立ち番	①継続指導	①(学校)
39	68北部東小02	熊本市北区鶴羽田2丁目8-11付近	ユウバルホテル側から学校に向かって横断した後の歩道がせまく、児童と車の接触の恐れがある。	①車道分離標(ラバーポール)の設置	①R6年度実施済	①(道路管理者)
40	68北部東小03	熊本市北区鶴羽田1丁目3付近	放課後、子どもたちが神社でよく遊んでいるが、人通りも少なく、年間を通じて声かけ事案が発生している。	①ボランティア等による立ち番	①継続指導	①(学校)
41	68北部東小04	熊本市北区飛田3丁目9-20付近	交差点の表示が消えかかっている。	①塗り直し	①R7年度実施予定	①(道路管理者)
42	68北部東小05	熊本市北区鶴羽田12-1付近	交差点の横断歩道の表示が消えかかっている。	①塗り直し	①R6年度実施済	①(警察)
43	68北部東小06	熊本市北区鶴羽田2丁目1-22付近	登下校時に交差点を横断するが、横断歩道の表示がなく、車が途切れるのを待っている状態である。	①交通安全指導	①継続指導	①(学校)
44	68北部東小07	熊本市北区梶尾町344付近	車の一時停止のラインが消えかかっている。	①塗り直し	①R6年度実施済	①(警察)
45	68北部東小08	熊本市北区梶尾町923-13付近	交差点の青い表示が消えかかっている。	①塗り直し	①R6年度実施済	①(道路管理者)
46	68北部東小09	熊本市北区梶尾町935付近	市道に接続す道路の「止まれ」の表示が消えかかっている。	①塗り直し	①R6年度実施済	①(警察)
47	68北部東小10	熊本市北区鶴羽田2丁目11-43付近	交差点の青い表示が消えかかっている。	①塗り直し	①R6年度実施済	①(道路管理者)
48	72鮑田南小01	熊本県熊本市南区護藤町1318	車が通れる道が2つに分かれており、通学時に交通量が多い。横断歩道がないため、巻き込み似合う可能性がある。	①新設	①R6年度実施済	①(警察)
49	72鮑田南小02	熊本県熊本市南区護藤町909	通学時の交通量が多い。ボタン式信号機で、信号が変わり切る前に発進してしまう車がいったり法定速度をこえたりする車がいるため危険。	①交通監視活動	①継続対応	①(警察)
50	72鮑田南小03	熊本県熊本市南区護藤町908	通学時の交通量が多いが、道が狭く、用水路の柵もないため、車と児童と一緒に通ると危険。	①交通安全指導	①継続指導	①(学校)
51	72鮑田南小04	熊本県熊本市南区会富町138-1	交通量はそこまで多くないが児童の家と近い。長く柵のない用水路が続いている。	①交通安全指導	①継続指導	①(学校)
52	73鮑田西小01	熊本市南区並建町1032-4	信号付近の自動販売機によって、学校側から出てくる児童や車の確認がしづらい。もし可能なら、自動販売機の位置をずらしていただくように、なげかけていただきたい。	①信号機のLED化 ②横断歩道の路面標識設置 ③交通安全指導	①R7年度実施予定 ②R6年度実施済 ③継続指導	①(警察) ②(道路管理者) ③(学校)
53	73鮑田西小02	熊本市南区並建町957付近横断歩道	児童の横断に使用する。横断歩道において、北側半分が薄くなっているため、南側同様濃く記していただきたい。	①塗り直し ②交通安全指導	①R7年度実施予定 ②継続指導	①(警察) ②(学校)
54	73鮑田西小03	熊本市南区白石町415付近横断歩道	通学路として、児童が渡る横断歩道。501沿いで、大型トラック等の通行量も多く、危険なため押しボタン式信号の設置を希望する。	①交差点等 横断歩道のカラー舗装化 ②交通安全指導	①R6年度実施済 ②継続指導	①(道路管理者) ②(学校)
55	73鮑田西小04	熊本市南区浜口町682付近横断歩道	通学路として、児童が渡る横断歩道。501沿いで、大型トラック等の通行量も多く、狭くて見通しが悪く、児童の横断にとっても危険なため押しボタン式信号の設置を強く希望する。	①信号機の新設(押ボタン) ②待機場所の舗装 ③交通安全指導	①計画を県にあげており時期未定 ②R6年度実施済 ③継続指導	①(警察) ②(道路管理者) ③(学校)
56	74中緑小01	熊本市南区美登里町333より橋を渡った先の横断歩道	横断歩道注意	①横断歩道カラー舗装及び歩行者への注意喚起標識	①R6年度実施済	①(道路管理者)
57	74中緑小02	熊本市南区美登里町600～700	車がスピードを出しやすいため、注意	①横断歩道カラー舗装及び歩行者への注意喚起標識	①R6年度実施済	①(道路管理者)
58	74中緑小03	熊本市南区中無田町今村648付近	一本道が長く、付近に家もなく人通りも少ない。すぐ先に県道があり、連れ去りの危険性がある。	①交通安全指導	①継続指導	①(学校)

59	74中緑小04	熊本市南区美登里町の加瀬川の堤防	堤防沿いの道路は朝夕、自動車多し。	①交通監視活動	①継続対応	①(警察)
60	75銭塘小01	熊本県熊本市南区内田町65	横断歩道はあるが見通しが悪い。特に飽田方面から来る車は細いカーブを抜けた直後の直線道路となるため、スピードが出やすい。車両スピードの制限をお願いしたい。	①交通指導取締り ②横断歩道のカラー舗装化	①継続対応 ②R7年度実施予定	①(警察) ②(道路管理者)
61	75銭塘小02	熊本市南区内田町1947付近	押しボタン式信号機はあるが、信号機と停止線が近い。そのため運転手の視線が上になり、子どもの身長では見落とす危険がある。停止線を信号機から離すように引き直してほしい。	①信号機に関する対策 ②交通安全指導	①R7年度実施予定 ②継続指導	①(警察) ②(学校)
62	75銭塘小03	熊本市南区銭塘町396-1付近	飽田方面への抜け道となっており交通量が増えている。特に朝の通学時にスピードを出した車が往来するので通学時間の進入禁止をお願いしたい。	①ボランティア等による立ち番 ②交通安全指導	①継続対応 ②継続指導	①②(学校)
63	75銭塘小04	熊本市南区銭塘町1372-5付近	交通量も多く、細い1車線の直線道路でスピードを出してくる車が多い。横断歩道はあるが、押しボタン式の信号機の設置をお願いしたい。	鋭角に曲がっているため、車が見えにくく注意する必要あり。F75	①継続対応	①(学校)
64	76奥古閑小01	熊本市南区奥古閑町4315番地付近	正門前の道路(県道234号)の指摘した場所は、道路が狭く、そのため歩道も極端に狭い。子どもたちが登下校するときに危険である。歩道及び道路の拡幅をお願いしたい。	①路面標示、外側線の引き直し ②交通安全指導	①R6年度実施済 ②継続指導	①(道路管理者) ②(学校)
65	77川口小01	南区川口町3011-1周辺	歩車分離信号機のある交差点だが信号無視やスピードの出し過ぎの車をよく見かける。	①信号機に関する対策 ②交通安全指導	①R6年度実施済 ②継続指導	①(警察) ②(学校)
66	77川口小02	南区川口町2570周辺	カーブで見通しが悪く、道幅が狭くなっている。	①交通監視活動	①継続対応	①(警察)
67	77川口小03	南区川口町3118周辺	農免道路で道がまっすぐに整備されているのでスピードを出している車やトラックを見かける。	①横断歩道の塗り直し	①R6年度実施済	①(警察)
68	77川口小04	南区川口町3051-3周辺	合流点付近の見通しが悪く、一旦停止をしない車両もある。	①交通安全指導	①継続指導	①(学校)
69	77川口小05	南区川口町1073周辺	狭い道だが、抜け道として利用する車が多い。	①交通安全指導	①継続指導	①(学校)
70	83隈庄小01	熊本市南区城南町宮地1080-1付近	多くの小学生が通行する際に四方から車が横断するだけでなく、まちづくりセンター駐車場からでてくる車もあるため、非常に危険な状態	①交通安全指導	①継続対応	①(警察)
71	83隈庄小02	熊本市南区城南町宮地1020-1付近	多くの小学生と中学生が登下校(特に登校)の際、交差することになり、非常に危険。	①植栽の剪定 ②路側帯のカラー舗装	①R6年度実施済 ②R7年度実施予定	①②道路管理者
72	83隈庄小03	熊本市南区城南町舞原451-3付近	現在は仮歩道が設置されているが、登校は従来通りの道を通っている。歩道が極端に狭く、車の往来もあるため非常に危険	①歩道の設置・拡幅	①R6年度実施済	①(道路管理者)
73	85植木小01	熊本市北区植木町広住1番地	県道30号の抜け道になっており、交通量が増えている。また、歩道の白線が消えかかっている、改寄・1,2丁目方面から来る児童が道路を渡る際、横断歩道が無く危険である。	①路側帯のカラー舗装	①R6年度実施済	①(道路管理者)
74	85植木小02	熊本市北区植木町広住389-2付近	街灯の根元がぐらつき、いつ倒れてもおかしくない状況。掲示をして児童に近づかないことを指導しているが、撤去をお願いしたい。	①構造物等の移設・撤去(電柱移設、植栽撤去等)による歩行空間拡幅	①地元対応	①(地元対応)
75	85植木小03	熊本市北区植木町植木100-12付近	児玉事務所の道向かいに木製の塀があり、板が外れているところから釘が飛び出している。児童には触れないように指導しているが、行政からの指導をお願いしたい。	①自治会から地権者に連絡をし、楔を打って対応 ②側溝蓋のがたつき補修	①R6年度実施済	①(学校) ②(道路管理者)
76	85植木小04	熊本市北区植木町一木163付近	歩道が無く、道幅も狭い。国道3号線の抜け道となっており、交通量が多く、スピードを出す自動車が多い。	①ボランティア等による立ち番	①継続対応	①(学校)
77	92田底小01	熊本市北区植木町正清	正清橋の横断歩道は、自動車の通りが多いので、横断に気を付ける。	①路面標示、外側線の引き直し ②交通安全指導	②R6年度実施済 ③継続指導	②(道路管理者) ③(学校)
78	92田底小02	熊本市北区植木町米塚	車の抜け道になっており、交差点も変則的で横断時に注意が必要	①横断歩道の塗り直し ②減速マークの塗り直し	①②R7年度実施予定	①②(警察)
79	92田底小03	熊本市北区植木町田底	自転車道のガードレールが傾いており危険	①道路施設(防護柵)の修繕	①R6年度実施済	①(道路管理者)
80	92田底小04	熊本市北区植木町正清	3号線からスピードを出して地区内に入ってくる車が多い。	①路面標示、外側線の引き直し ②交通安全指導	①R6年度実施済 ②継続指導	①(道路管理者) ②(学校)
81	92田底小05	熊本市北区植木町宮原	鋭角に曲がっているため、車が見えにくく注意する必要あり。	①路面標示、外側線の引き直し ②交通安全指導	①R6年度実施済 ②継続指導	①(道路管理者) ②(学校)
82	92田底小06	熊本市北区植木町米塚	平島から米塚橋に上がるところの変則な交差点は、車がなかなか止まらない。車のスピードも速く、平成25年度に車両停止線を引き直してある。	①交通安全指導 ②外側線の引き直し、カラー舗装	①継続指導	①(学校) ②(道路管理者)
83	92田底小07	熊本市北区植木町米塚	数年前、池の横の道から児童が飛び出し、車と接触した。	①占領物件の適正化 路面標示、外側線の引き直し ②減速マーク	①R6年度実施済 ②R7実施予定	①(道路管理者) ②(警察)
84	92田底小08	熊本市北区植木町田底	雨が降った時、横断歩道や通学路に泥水が冠水する。	①排水施設の整備	①R7実施予定	①(道路管理者)
85	92田底小09	熊本市北区植木町田底919-3	民家の壁で、見通しが悪い。	①交通安全指導	①継続指導	①(学校)
86	95龍田西小01	熊本市北区龍田陣内1丁目1番地付近	歩道の幅が狭いが、自転車も通行しているため、登校中の児童と自転車の高校生がぶつかりそうになっている。	①交通安全指導	①継続指導	①(学校)
87	95龍田西小02	熊本市北区龍田陣内1丁目8番地付近	通学の時間帯は、自転車の通行が多く、北バイパスの方から下り坂になっているのでスピードも速い。自動車の通行も多く、ガードレールがないため危険。	①交通安全指導	①継続指導	①(学校)