



Kumamoto City

News Release

令和8年（2026年）8月5日

令和8年熊本地震における熊本城の被害状況について

令和8年7月28日に発生した令和8年熊本地震における、熊本城の被害状況についてまとめましたので報告します。

1.被害の概要

- ①石垣等被害：40箇所（西出丸石垣ほか／崩落、変状等）
- ②建造物被害：11箇所（天守閣ほか／土壁割れ等）
- ③その他被害：8箇所（清爽園法面／土砂崩れほか）

※被害状況の詳細は別添資料をご参照ください。

2.画像及び映像の提供について

別添資料に掲載している画像及び発災時の防犯カメラの映像（天守閣1階・6階、特別見学通路）について、データで提供いたします。希望される報道機関は、以下までメールにてお申込みください。

Email：kumamotojousoumukanri@city.kumamoto.lg.jp

※メールの件名に【被害状況画像提供希望】とつけて送付してください。

確認次第、メール送信元に「行政業務支援システム」でお送りします。

【お問い合わせ先】

熊本城総合事務所
総務管理課
電話：352-5900
課長：光安
担当：國本、西鶴

熊本城の被害状況

2026.8.4 17:00現在

■被害の概要

【人的被害】

- ・なし（来場者、スタッフ、工事関係者）

【石垣等被害】

- ・西出丸石垣など計40箇所/崩落、変状等

【建造物被害】

- ・天守閣など計11箇所/土壁割れ等

【その他被害】

- ・清爽園法面など計8箇所/土砂崩れほか

■開園状況等

【有料区域】

- ・発災直後より、当面の間休園中

【駐車場】

- ・桜の馬場バス駐車場：通常営業
- ・二の丸駐車場：通常営業
- ・三の丸第一駐車場：通常営業
- ・宮内駐車場：通常営業

【通行止】

- ・加藤神社入口付近
- ・棒庵坂



No.16西出丸石垣 崩落



No.1加藤神社入口石垣 崩落



No.12連続枡形入口石垣 崩落



No.47 竹の丸 倒木



No.18平左衛門丸北側石垣 崩落

【凡例】
○：石垣
○：建造物
○：その他

被害状況写真①

No.	被害箇所	区分	被害状況
1	加藤神社入口	石垣等	崩落



No.	被害箇所	区分	被害状況
2	加藤神社裏東側	石垣等	崩落、築石の変状



被害状況写真②

No.	被害箇所	区分	被害状況
3	石門周辺	石垣等	崩落



No.	被害箇所	区分	被害状況
4	石門北側	石垣等	地割れ



被害状況写真③

No.	被害箇所	区分	被害状況
5	奉行丸西側	石垣等	間詰石の落下



No.	被害箇所	区分	被害状況
6	西大手門	石垣等	崩落



被害状況写真④

No.	被害箇所	区分	被害状況
7	南大手門	石垣等	崩落




No.	被害箇所	区分	被害状況
8	数寄屋丸東側	石垣等	崩落



被害状況写真⑤

No.	被害箇所	区分	被害状況
9	天守閣（展示物）	その他	展示物一部破損



No.	被害箇所	区分	被害状況
10	天守閣（内部）	建造物	出口階段部沈下ほか



被害状況写真⑥

No.	被害箇所	区分	被害状況
1 1	闇り通路東側出入口	石垣等	崩落



No.	被害箇所	区分	被害状況
1 2	連続櫓形入口	石垣等	崩落



被害状況写真⑦

No.	被害箇所	区分	被害状況
1 3	清爽園法面	その他	土砂崩れ



No.	被害箇所	区分	被害状況
1 4	未申櫓	石垣等	変状



被害状況写真⑧

No.	被害箇所	区分	被害状況
1 5	闇り通路	石垣等	間詰石の落下



No.	被害箇所	区分	被害状況
1 6	西出丸	石垣等	崩落



被害状況写真⑨

No.	被害箇所	区分	被害状況
1 7	笹園周辺	石垣等	崩落



No.	被害箇所	区分	被害状況
1 8	平左衛門丸北側	石垣等	崩落



被害状況写真⑩

No.	被害箇所	区分	被害状況
19	長局櫓周辺	石垣等	地割れ



No.	被害箇所	区分	被害状況
20	百間石垣	石垣等	地割れ



被害状況写真⑪

No.	被害箇所	区分	被害状況
2 1	監物櫓	建造物	土壁ひび割れ



No.	被害箇所	区分	被害状況
2 2	棒庵坂周辺	石垣等	間詰石の落下



被害状況写真⑫

No.	被害箇所	区分	被害状況
2 3	三の丸収蔵庫西側	石垣等	崩落



No.	被害箇所	区分	被害状況
2 4	北東櫓群	石垣等	地割れ



被害状況写真⑬

No.	被害箇所	区分	被害状況
2 5	頬当御門	石垣等	変状



No.	被害箇所	区分	被害状況
2 6	平櫓	石垣等	亀裂・崩落・排水溝石材崩落



被害状況写真⑭

No.	被害箇所	区分	被害状況
2 7	御裏五階櫓下	石垣等	崩落



No.	被害箇所	区分	被害状況
2 8	平御櫓	石垣等	地割れ



被害状況写真⑮

No.	被害箇所	区分	被害状況
29	奉行丸門柱	建造物	折れ



No.	被害箇所	区分	被害状況
30	本丸御殿	石垣等	崩落



被害状況写真⑬

No.	被害箇所	区分	被害状況
3 1	本丸御殿	建造物	壁剥落



No.	被害箇所	区分	被害状況
3 2	馬具櫓周辺	石垣等	間詰石の落下



被害状況写真⑰

No.	被害箇所	区分	被害状況
3 3	不開門（平櫓下）	石垣等	変状



No.	被害箇所	区分	被害状況
3 4	宇土櫓前売店	石垣等	崩落



被害状況写真⑱

No.	被害箇所	区分	被害状況
3 5	西出丸保管庫建築部材	その他	破損



No.	被害箇所	区分	被害状況
3 6	県立美術館南側	石垣等	変状、間詰石の落下、法肩の亀裂



被害状況写真⑬

No.	被害箇所	区分	被害状況
3 7	宇土櫓(五階櫓)下	石垣等	変状



No.	被害箇所	区分	被害状況
3 8	奉行丸南側	石垣等	変状



被害状況写真⑳

No.	被害箇所	区分	被害状況
3 9	西大手門北側	石垣等	変状



No.	被害箇所	区分	被害状況
4 0	加藤神社北側（南面）	石垣等	崩落



被害状況写真②①

No.	被害箇所	区分	被害状況
4 1	監物台樹木園前道路法面	その他	ひび割れ



No.	被害箇所	区分	被害状況
4 2	旧細川刑部邸	建造物	柱の傾き、土壁のひび割れ



被害状況写真②

No.	被害箇所	区分	被害状況
4 3	別館（新詰所）北側 （北西隅）	石垣等	変状



No.	被害箇所	区分	被害状況
4 4	闇り通路出入口西側	石垣等	崩落



被害状況写真②③

No.	被害箇所	区分	被害状況
4 5	平御櫓	建造物	瓦の落下、軒裏漆喰の剥落



No.	被害箇所	区分	被害状況
4 6	宇土櫓建築部材	その他	破損



被害状況写真②④

No.	被害箇所	区分	被害状況
4 7	竹の丸	その他	倒木



No.	被害箇所	区分	被害状況
4 8	合庁跡地建築部材	その他	破損



被害状況写真②⑤

No.	被害箇所	区分	被害状況
4 9	宇土櫓素屋根	その他	破損



No.	被害箇所	区分	被害状況
5 0	別館（新詰所）北側	石垣等	崩落



被害状況写真②⑥

No.	被害箇所	区分	被害状況
5 1	数寄屋丸（西側）	石垣等	崩落



No.	被害箇所	区分	被害状況
5 2	十四間櫓ほか	建造物	屋根瓦の割れ・土居葺きの破損等



被害状況写真②⑦

No.	被害箇所	区分	被害状況
53	飯田丸五階櫓	建造物	コンクリート底板ひび割れ



No.	被害箇所	区分	被害状況
54	長堀	建造物	屋根瓦の目地漆喰破損



被害状況写真②⑧

No.	被害箇所	区分	被害状況
55	数寄屋丸二階御広間	建造物	建物の歪み拡大等



No.	被害箇所	区分	被害状況
56	長局櫓	建造物	内部ボードのひび割れ等



No.	被害箇所	区分	被害状況
57	宇土櫓五階櫓穴蔵	石垣等	変状（築石のずれ）



No.	被害箇所	区分	被害状況
58	飯田丸曲輪側西側	石垣等	崩落拡大



No.	被害箇所	区分	被害状況
59	数寄屋丸二階御広間下	石垣等	栗石の落下

