

【撤去一覧】

管理番号	タイトル	サイン種別	材質	エリア	住所（詳細）	その他の異常がある場合や備考について記載	緯度・経度情報
57	しょう脳製造用大釜	SB 説明板	木	西区	熊本県熊本市西区河内町岳5－13	今にも倒れそうな状態 ロープの補強有りで自立している	32.818921,130.657066
327	西の武蔵塚標木	HT 標柱	木	西区	熊本県熊本市西区島崎7丁目7－12－5	基礎部分ぐらつき有り	32.815538,130.675369
337	豪潮律師建立の宝篋印標柱	HT 標柱	木	中央区	熊本県熊本市中央区出水1丁目1－56標柱	標柱サイン根本から折れ	32.788577,130.731988
403	放牛石仏標木	HT 標柱	木	西区	熊本県熊本市西区横手4丁目7－5	設置年1989年。非常に危険。倒れそう 土のう袋で補強有り	32.802819,130.688425
405	放牛石仏（八十六体目）	HT 標柱	木	西区	熊本県熊本市西区島崎2丁目33－30	グラつき有り 倒れそう	32.806111,130.688536
423	藪孤山の墓標木	HT 標柱	木	西区	熊本県熊本市西区花園4丁目13－20	緯度・経度に相違あり	32.8180012,130.6870827
435	霊犬の墓標木	HT 標柱	木	西区	熊本県熊本市西区花園4丁目13－75	緯度・経度に相違有り	32.8189189,130.6856467
514	皇孫殿下御誕生奉祝記	HT 標柱	木	中央区	熊本県熊本市中央区水前寺公園8－1周辺	標木のグラつきとひび割れ有り	32.7921664,130.7342852
642	陣内庵寺跡	SB 説明板	アルミ・ステンレス	南区	熊本市南区城南町陳内1628	傾きがあるが、ぐらつきなし。	32.689778, 130.756673
643	黒橋貝塚	SB 説明板	鉄・その他の金属	南区	熊本市南区	退色により視認できず。	32.702309, 130.724373
646	尾窪横穴墓群	SB 説明板	鉄・その他の金属	南区	熊本市南区	木の腐食が進行。	32.681061, 130.734933
647	鶴横穴墓群	SB 説明板	鉄・その他の金属	南区	熊本市南区城南町藤山2401－15		32.681471, 130.736015
657	小野小町説明板	SB 説明板	木	北区	熊本市北区	木の腐食が進行。視認性が低下。	32.908630, 130.711813
702	案内図	AB 案内板	その他	西区	熊本市西区松尾町平山589	面板が脱落している。	32.820483, 130.622256
753	鼓ヶ滝、歌詠場	AB 案内板	アルミ・ステンレス	西区	熊本市西区河内町野出1888	木枠の劣化が顕著。	32.824104, 130.622147
772	小野小町生誕の地	AB 案内板	鉄・その他の金属	北区	熊本市北区植木町小野	本体の錆が進行。	32.908583, 130.711975
796	豪潮律師建立の宝篋印	HT 標柱	木	南区	熊本市南区川尻5丁目4－24	木の腐食が進行。	32.736878543808636, 130.68554317785373
802	種田山頭火句碑 標木	HT 標柱	木	南区	熊本市南区野田1丁目8－20	木の腐食が進行。	32.73268907434502, 130.68855138224913
805	八枚石 標木	HT 標柱	木	西区	熊本市西区春日4丁目45	手すりに針金で固定。	32.796894, 130.683715
811	宮本武蔵所修練碑 標	HT 標柱	木	西区	熊本市西区	木の腐食が進行。視認性が低下。	32.820553, 130.621532

【写真】

管理番号

57



327



337



403



405



423







805



811

