令和8年度（2026年度）熊本市立城西小学校外20施設防犯カメラ設置等業務委託に関する質問回答

No.	質問	回答
1	RAID0の記録機能の記載がありますが、保存期間が14日間であればRAID非対応でもハードディスクの容量を増やすことにより対応可能だと思います。また処理速度に関しても同等程度であれば、RAID非対応の機器に仕様変更が可能でしょうか。	お問い合わせの件につきましては、機器構成の統一及び録画データの安定した記録性能を確保するため、仕様書記載のとおりRAID0の記録機能を有することを必須とします。したがいまして、仕様変更は行いません。
2	フルHD液晶ディスプレイモニターのBNC入力は、今回のシステムでは不必要だと考えますが、仕様変更が可能でしょうか。	お問い合わせの件につきましては、システムの安定運用及び必要な機能確保のために仕様変更は行いません。
3	見積書の取得及び納期の確認を行いたく、貴発注者様において想定されているメーカーまたは機種等がございましたら、ご教示いただけますでしょうか。	お問い合わせの件につきましては、本市において特定のメーカー又は機種は想定しておりません。 仕様書に記載する要件を満たす製品により見積書の作成及び納期確認をお願いいたします。
4	生徒等の手が届かない箇所については、VE管（硬質ビニル電線管）で施工しても問題ないでしょうか。	お問い合わせの件につきましては、配線の保護及び耐久性確保のため、生徒等の手が届かない箇所についても、仕様書のとおり配線は隠ぺい処理を基本とし、露出する場合はモール又は金属配管等による施工をお願いいたします。
5	屋外設置箇所では、屋外対応LANケーブルの使用が必須でしょうか。 配管で保護する場合は、通常のLANケーブルを使用するケースも多いため、通常のLANケーブルで施工しても問題ないでしょうか。	お問い合わせの件につきましては、屋外設置箇所における劣化防止及び長期的な保守性を確保するため、屋外対応LANケーブルの使用をお願いいたします。
6	屋外ポールを設置する箇所や建物外周を配線する場合、耐候性のある屋外用LANケーブル（支持線付き）を使用し、建物側から敷地内上空を架空配線する方法でも問題ないでしょうか。	お問い合わせの件につきましては、仕様書のとおり、配線は隠ぺい処理を基本とし、露出する場合はモール又は金属配管等による施工としてください。そのため、建物から敷地内上空への架空配線による施工は認めません。
7	屋外ポールを設置する箇所について、ポール用基礎コンクリートの打設は必要でしょうか。	お問い合わせの件につきましては、ポールの安全性及び耐久性を確保するため、原則としてポール用基礎コンクリートを打設するものとします。ただし、設置場所の状況等により基礎コンクリートの打設が困難な場合は、学校及び発注者と協議のうえ、同等以上の安全性及び耐久性が確保できる方法による施工を可とします。
8	複数箇所で100mを超える配線がありますが、基本設計上、中継HUBは設置しない想定でしょうか。その場合、同軸ケーブルを使用するカメラ構成で設計されている認識でよいでしょうか。	お問い合わせの件につきましては、中継HUBの設置を想定しておりません。ただし、配線方法及び機器構成については、仕様書に定める機能及び性能要件を満たすものとしてください。
9	屋外用カメラ、レコーダー、フルHD液晶ディスプレイモニターの仕様について、仕様書に記載の機器の参考とされている製造メーカーと型番をご教示いただけますでしょうか。	No.3をご参照ください。
10	配線ルートについて、建物への金物等取り付け、敷地内自営柱への共架、外構フェンスへの配管ほう縛、配管埋設等は、各学校の判断、許可との認識でよろしいでしょうか。	お問い合わせの件につきましては、各学校の施設状況等を踏まえ、学校及び発注者と協議のうえ実施してください。なお、実施にあたっては、施設管理上支障のない方法とし、学校及び発注者の了承を得るものとします。
11	石綿含有建材に関する事前調査結果等の資料があればいただけますでしょうか。	お問い合わせの件につきましては、石綿含有建材に関する事前調査結果等の資料は提供しておりません。必要な調査等については、関係法令を遵守のうえ、受注者において実施をお願いいたします。
12	屋外の配線は、架空配線の想定で認識で合っていますでしょうか。	No.6をご参照ください。
13	事前調査後の施工方法、数量変更について、変更がある場合は協議の対象となりますでしょうか。	お問い合わせの件につきましては、発注者と協議のうえ決定するものとします。
14	フルHD液晶ディスプレイモニターの仕様として、「HDMI/VGA/BNC入力をサポート」との記載がございますが、レコーダーからHDMI出力にてカメラの映像を確認することが出来るため、BNC入力は必須ではないかと考えております。一般的なPCモニターではBNC入力を搭載していない製品も多く、BNC入力の有無により選定可能な機種や価格帯が変わるため、確認させていただきました。	No.2をご参照ください。