

(資料)

農業用ため池の定期点検を実施した結果、被害有りと判断された箇所と対応状況

ため池名	ため池所在地	対応状況
新地 ため池	熊本市南区城南町鰐瀬2211	【現状と対応状況】 ・堤体に軽易な表層崩壊が発生しており、平成29年度にブルーシートの設置等の応急措置を行い安全を確保。 ・取水施設周囲から漏水が確認されたため、平成29年度に土のう設置等の応急措置を行い安全を確保。 【対応継続中の事項】 ・毎月1回、経過観察を実施中。 【今後の対応予定】 ・本市より県営土地改良事業による施行申請を行い、令和3年度より改修事業に着手している。 ※令和3年度は測量設計業務を実施し、令和5年度より堤体本体工事に着手

