

◆これまでの検討経過

【平成29年度】

9月28日 本丸御殿建物の被害状況調査

【令和元年度】

9月13日 石垣の変状から石垣修理検討対象箇所を抽出（図参照）

→本丸御殿周辺の石垣40面のうち15面を検討対象とする

◆今後の進め方

来年度以降 石垣修理検討対象箇所の石垣面について修復履歴図を提示

石垣修理対象箇所の決定

石垣修理対象箇所について復旧設計の検討

修理範囲・方法を検討

