

令和7年（2025年）3月19日

国道501号（西区小島9丁目地内）の陥没について（第2報）


3/18に発生しました西区小島9丁目地内における国道501号線の道路陥没を受けて、原因の調査及び補修を実施しましたのでご報告いたします。
結果については、以下のとおりです。

- 1 概要 発生日時：令和7年（2025年）3月18日（火）午前6時30分頃
発生場所：熊本市西区小島9丁目地内
規模：幅50cm×50cm、深さ80cm
被害状況等：被害報告なし
- 2 調査結果
 - ・菖蒲谷排水機場排水管路内面調査（3/18 昼間実施）
陥没の原因といえるような破損等は見当たりませんでした。
 - ・陥没箇所の掘削調査・埋戻・舗装仮復旧（3/18 夜間実施）
陥没箇所直下の管路外面に異常は見当たりませんでした。
なお、陥没箇所周辺に土砂が緩んだ箇所があったため、碎石で埋戻しを行っています。
3. 原因 国道501号は大型車両を含めた交通量が多く、通行車両の振動等による土砂の緩みが原因であると考えられます。
4. 今後の対応 後日、アスファルト舗装の本復旧を行う予定です。

【お問い合わせ先】


熊本市西区役所区民部
西区土木センター

電話：096-355-4578
所長：弓削 秀和（ゆげ ひでかず）
課長：藤本 純二（ふじもと じゅんじ）






調査状況（管路内面調査）



調査状況（掘削調査）



埋戻状況



仮復旧後