



Kumamoto City

## News Release

令和7年（2025年）6月5日（木）

### 過去に道路陥没が発生した周辺の調査結果及び対応について

過去に道路陥没が発生した下記の3地区約800mにおいて、

① 道路下空洞探査

② 下水道取付け管のカメラ調査

の2つの調査を実施しましたので、その結果及び対応をご報告します。

1 調査箇所 中央区西唐人町地区

〃 南千反畑町地区

西区 二本木地区

2 調査結果（詳細は別紙参照）

① 道路下空洞探査

空洞6箇所を確認しました。

② 下水道取付け管のカメラ調査

下水道取付け管の複数箇所で軽微な劣化等が確認されました。

なお、空洞の要因となるような不具合は見つかりませんでした。

3 調査結果を受けての対応

① 道路下空洞探査

確認された空洞は、埋戻しを行い安全を確保いたしました。

② 下水道取付け管のカメラ調査

劣化した取付け管については、今後更新等を行います。

【お問い合わせ先】

上下水道局維持管理部下水道維持課

電話：096-381-6330

課長：日高 輝（ひだか あきら）

副課長：宮本 和彦（みやもと かずひこ）

凡 例

----- 調査範囲

## 中央区 西唐人町地区

- ・ 探査延長：約300m
- ・ 空洞3か所（埋戻し済）

| 場所  | 空洞 | 空洞の規模(m) |         |      |
|-----|----|----------|---------|------|
|     |    | 発生深度     | 広がり     | 厚み   |
| 西唐人 | ①  | 0.18     | 0.8×0.9 | 0.81 |
|     | ②  | 0.14     | 0.8×0.6 | 0.15 |
|     | ③  | 0.25     | 0.9×0.5 | 0.16 |

熊本城

## 中央区 南千反畑町地区

- ・ 探査延長：約200m
- ・ 空洞無し

### 【中央区西唐人町空洞①】

空洞掘削状況



空洞付近下水道管状況



## 西区 二本木地区

- ・ 探査延長：約300m
- ・ 空洞3か所（埋戻し済）

| 場所  | 空洞 | 空洞の規模(m) |         |      |
|-----|----|----------|---------|------|
|     |    | 発生深度     | 広がり     | 厚み   |
| 二本木 | ①  | 0.21     | 0.6×0.5 | 0.81 |
|     | ②  | 0.27     | 0.5×0.5 | 0.59 |
|     | ③  | 0.21     | 0.6×0.5 | 0.17 |

### 【西区二本木空洞①】

空洞掘削状況



空洞付近下水道管状況

