

経過観察等が必要と判断された農業用ため池と市の対応状況（熊本市）

ため池名	ため池所在地	対応状況
新地 ため池	熊本市南区城南町鰐瀬2211	<p>【昨年度時点で対応済み事項】</p> <ul style="list-style-type: none">• 堤体に軽易な表層崩壊が発生しており、ブルーシートの設置等の応急措置を行い安全を確保。• 取水施設周囲から漏水が確認されたため、土のう設置等の応急措置を行い安全を確保。 <p>【対応継続中の事項】</p> <ul style="list-style-type: none">• 毎月1回、経過観察を実施中。 <p>【今後の対応予定】</p> <ul style="list-style-type: none">• 改修工事を実施予定。

新地ため池

