

訂正

現時点では漏水原因が特定されておらず地震との因果関係が不明であるため、「地震が原因と考えられる」を削除します。お詫びして訂正いたします。



Kumamoto City

News Release



令和8年（2026年）8月15日

下水道圧送管の漏水（動物園通り）について

8月14日、17時ごろ動植物園正門付近で**地震が原因と考えられる**下水道圧送管（内径：1350mm）からの漏水を確認しました。

1. 下水道圧送管φ1350mmについて

- ・ 東部処理区の約1,500haの下水を湖東ポンプ場から東部浄化センターへ圧送する管路

2. 現状

- ・ 漏水の原因となる破断箇所の特定はできていない
- ・ 交通規制、交通誘導警備員の配置は当面継続
- ・ 鉄板および土嚢により舗装を養生し安全対策を強化、大規模陥没の恐れはない
- ・ 現時点で下水道の使用制限なし

3. 今後の対応方針

- ・ 動植物園の夜間開園に備え、広報、看板設置等による周知を早急を実施
- ・ 漏水箇所を特定後、掘削を伴う漏水修繕を予定



【お問い合わせ先】

上下水道局 維持管理部 下水道維持課

電話：096-381-6330

課長：宮本 和彦（みやもと かずひこ）

副課長：松井 崇（まつい たかし）