

災害廃棄物仮置場等アスベスト環境モニタリング調査結果

サンプリング実施日	施設名	所在地	測定場所の状況	総繊維数濃度 (本/リットル)
2016年8月24日	扇田環境センター	熊本市北区釜尾町811番地	敷地境界①	0.11
			敷地境界②	0.28
			敷地境界③	0.056
			敷地境界④	0.17
2016年8月22日	戸島仮置場	熊本市東区戸島町1489番地	敷地境界①	0.14
			敷地境界②	0.11
			敷地境界③	0.22
			敷地境界④	0.22
2016年8月24日	城南町仮置場	熊本市南区城南町下宮地44番地	敷地境界①	0.28
			敷地境界②	0.11

※モニタリング調査実施方法:アスベストモニタリングマニュアル(第4.0版)による