

第6回熊本市液状化対策技術検討委員会 説明資料 【秋津町秋田地区】

熊本市

平成30年10月15日

議事(1) 進捗状況について

議事(1) 進捗状況について

【秋津町秋田地区 位置図】




図1 位置図(拡大)



図2 空中写真

(出典：平成28年4月16日撮影 熊本市地図情報サービス)

議事(1) 進捗状況について

【秋津町秋田地区 被害状況】




図3 位置図（詳細）



写真① 宅地内亀裂



写真② 宅地地盤沈下



写真③ 堤防亀裂



写真④ まちの広場内亀裂



写真⑤ 道路波打ち



写真⑥ 道路亀裂

【追加調査位置】




図4 調査位置案内図

議事(1) 進捗状況について

【既存データ 位置（青色）と追加調査位置（赤色）】




図5 調査位置図（赤字記載箇所が今回ボーリング調査及びサウンディング試験を実施した箇所）