



「熊本次期清掃工場に伴う地質調査」

平面図・地質調査

※現熊本市西部環境工場位置における地質調査データ

熊本次期清掃工場に伴う地質調査
位置図 S=1:2500



附近見取図