



①西出丸北側



②宇土櫓



③南大手門



④頬当御門



⑤飯田丸五階櫓



⑦東十八間櫓

- 【凡例】
- 石垣(本震により被害)
 - 石垣(明治22年地震、熊本地震同箇所被害)
 - 石垣被害箇所のうち前震より崩落があった箇所
 - 重要文化財建造物
 - 再建・復元建造物



⑥天守閣

熊本地震主要被害箇所

資料3-2

資料3-2




⑧宮内橋下石垣



⑨美術館南側石垣



⑩百間石垣



速報「熊本城の地震被害」

平成28年6月10日時点

平成28年4月14日 21時26分「前震 M6.5」

種 類	被害数量	内 容
重要文化財建造物	10 棟	長塀 80m崩壊、9棟は瓦・外壁落下など
復元建造物	7 棟	天守閣瓦落下、壁ひび、塀崩壊など
石 垣	崩落6箇所	膨らみ・緩み多数

平成28年4月16日 1時25分「本震 M7.3」

※前震での被害を含む

種 類	被害数量	内 容
重要文化財建造物	13 棟	倒壊2棟、一部倒壊3棟。他は屋根・壁破損など
復元建造物	20 棟	倒壊5棟。他は下部石垣崩壊、屋根・壁破損など
石 垣	崩落・膨らみ・緩み517面 (うち崩落50箇所、229面)	約23,600㎡(全体の29.9%) うち崩落約8,200㎡(全体の10.3%)
地 盤	陥没・地割れ70箇所	約12,345㎡
便益施設・管理施設	26 棟	屋根・壁破損など

熊本城全体の石垣：973面、約79,000㎡
特別史跡熊本城跡の土地面積：約512,000㎡

別図拡大