

飯田丸五階櫓石垣復旧について

資料4－4

平左衛門丸-数寄屋丸-飯田丸-竹ノ丸-長塀地盤地質断面図




飯田丸北側には、かつて谷が存在したと想定される。
飯田丸構築に伴い、造成が行われたと捉えられる。



本丸地区（飯田丸周辺） 石垣地震被害調査　位置図（平成 28 年 5 月作成）、左が北

■復旧工程について



※石垣構造解析・補強方法の検討状況により、石垣復旧工事のスケジュールが変動する可能性あり