

熊本市立小中学校・高校・幼稚園の耐震診断等実施状況一覧

平成26年4月1日現在
(平成26年10月3日修正)

学校番号	学校名	診断年度	棟番号		建物区分	構造・階数	面積(㎡)	建築年月	耐震診断結果(※)				耐震化年度 (◎印は補強不要)					
									評価	Is値	q値	コンクリート強度(N)						
1	壺川小学校	平成21年度	12	1	校舎	R3	1,122	S48.3	耐震性あり	0.70	2.43	24.1	◎					
			12	2	校舎	R3	420	S54.3										
			15		校舎	R3	692	S55.3										
			11		体育館	S1	594	S47.8						耐震性あり	0.73	1.33	-	平成23年度
2	碩台小学校	平成16年度	14	1	校舎	R3	1,329	S47.3	耐震性あり	0.74	2.10	13.6	平成18年度					
			14	2	校舎	R3	552	S48.11										
		平成20年度	13	1	校舎	R3	1,121	S46.3						耐震性あり	0.72	1.70	15.1	平成24年度
			13	2	校舎	R3	408	S47.3						耐震性あり	0.88	1.59	-	平成22年度
			16		体育館	S1	594	S49.4										
3	白川小学校	平成19年度	1	1	校舎	R3	1,765	S11.3	耐震性あり	0.71	2.59	14.8	◎					
			10	1	校舎	R3	1,690	S49.10	耐震性あり	0.72	2.43	14.6	平成25年度					
			16		校舎	R3	732	S56.3	耐震性あり	0.77	1.03	32.2	◎					
4	城東小学校	平成20年度	1		校舎	R3	4,377	S34.3	耐震性あり	0.75	2.23	22.3	平成22年度					
			8		体育館	S1	725	S56.3	耐震性あり	0.78	1.42	-						
6	一新小学校	平成20年度	1	1	校舎	R3	1,095	S34.3	耐震性あり	0.72	2.53	16.2	平成25年度					
			1	2	校舎	R3	973	S35.3										
			20		校舎	R3	2,193	S55.6						耐震性あり	0.74	1.40	18.1	◎
			15		体育館	S1	725	S54.3						耐震性あり	0.78	1.74	-	◎
8	向山小学校	平成20年度	4		校舎	R3	1,932	S38.11	耐震性あり	0.70	2.73	12.7	平成23年度					
			8		校舎	R3	1,445	S34.3	耐震性あり	0.72	2.47	14.6	平成24年度					
			16		校舎	R3	570	S56.3	耐震性あり	0.75	1.20	23.1	◎					
			14		体育館	S1	725	S54.2	耐震性あり	0.75	1.19	-	◎					
9	黒髪小学校	平成19年度	14		校舎	R4	2,315	S53.11	耐震性あり	0.78	2.60	15.7	平成21年度					
			17	1	校舎	R4	1,770	S55.7	耐震性あり	0.71	1.17	29.0						
			18		校舎	R3	1,333	S56.3	耐震性あり	0.76	2.33	36.7		◎				
			13		体育館	R2	796	S48.3	耐震性あり	1.19	1.15	18.7		◎				
10	大江小学校	平成20年度	6	1	校舎	R3	997	S38.3	耐震性あり	0.70	2.50	19.4	平成24年度					
			6	3	校舎	R3	273	S39.5										
			6	4	校舎	R3	954	S41.6										
			6	5	校舎	R3	120	S45.3										
			6	2	校舎	R3	273	S39.5						耐震性あり	0.78	2.67	19.4	平成24年度
			13		校舎	R3	1,424	S55.3						耐震性あり	1.05	3.59	24.4	◎
11	本荘小学校	平成20年度	16	1	校舎	R3	2,747	S51.10	耐震性あり	0.73	1.88	20.6	◎					
			16	2	校舎	R3	1,283	S51.10	耐震性あり	0.74	1.83	19.7	平成24年度					
12	春竹小学校	平成19年度	6	1	校舎	R3	996	S37.5	耐震性あり	0.73	2.53	14.9	平成22年度					
			6	2	校舎	R3	723	S38.2										
			6	3	校舎	R3	273	S39.5										
			13		校舎	R3	989	S48.10						耐震性あり	0.74	2.70	12.7	
			18		校舎	R3	586	S52.11						耐震性あり	0.70	1.17	15.8	
			19		校舎	R3	963	S52.11						耐震性あり	0.70	1.17	15.8	
			25	1	校舎	R2	452	S56.3						耐震性あり	1.54	2.40	27.5	◎
13	古町小学校	平成8年度	13	1	校舎	R3	1,130	S48.3	耐震性あり	0.73	1.43	-	平成10年度					
			13	2	校舎	R3	907	S49.6										
			13	3	校舎	R3	303	S49.6										
		平成22年度	23		校舎	R2	426	S56.3						耐震性あり	1.19	4.20	29.7	◎
			19		体育館	S1	532	S53.2						耐震性あり	0.75	1.65	-	平成25年度
			5	1	校舎	R3	729	S35.3						耐震性あり	0.72	3.23	11.9	平成21年度
14	春日小学校	平成19年度	5	2	校舎	R3	1,002	S40.8	耐震性あり	0.71	1.73	13.8	平成22年度					
			5	3	校舎	R3	462	S41.7										
			14		校舎	R2	979	S55.3						耐震性あり	1.20	4.09	25.5	◎
			16		体育館	S1	725	S56.3						耐震性あり	0.78	1.42	-	平成21年度
			平成21年度	13		校舎	R3	1,114						S54.3	耐震性あり	0.71	1.23	27.6
15	城西小学校	平成7年度	19	1	校舎	R3	1,121	S47.9	耐震性あり	0.73	1.80	-	平成8年度					
			19	2	校舎	R3	872	S49.7						耐震性あり	0.81	1.53	-	平成9年度
			19	3	校舎	R3	295	S56.3						耐震性あり	0.96	2.30	21.3	◎
		平成19年度	27	1	校舎	R4	1,000	S54.1						耐震性あり	0.72	2.50	15.6	平成22年度
			27	2	校舎	R4	1,316	S54.1										
			31		校舎	R3	1,504	S56.3										
16	花園小学校	平成21年度	23		校舎	R3	2,892	S55.5	耐震性あり	0.70	2.53	18.8	◎					
			31		校舎	R2	1,363	S56.7	耐震性あり	0.93	3.37	18.2	◎					
			32	1	校舎	R2	269	S56.7	耐震性あり	0.70	2.53	18.6	◎					
			16	1	体育館	S1	725	S53.3	耐震性あり	0.78	1.43	-	平成23年度					
			11		校舎	R3	1,256	S46.3	耐震性あり	0.74	2.70	16.7	平成24年度					
17	池田小学校	平成19年度	17		校舎	R3	1,529	S47.5	耐震性あり	0.70	2.57	13.6	平成24年度					
			26	1	校舎	R3	1,290	S55.3	耐震性あり	0.81	2.79	23.8	◎					
			18		体育館	S1	594	S48.3	耐震性あり	0.76	1.39	-	平成21年度					
			14	3	校舎	R3	822	S48.3	耐震性あり	0.71	2.53	20.5	平成23年度					
18	出水小学校	平成19年度	18	1	校舎	R3	646	S49.10	耐震性あり	0.71	2.56	19.4	◎					
			18	2	校舎	R3	1,056	S49.10										
			19		校舎	S2	78	S49.10						耐震性あり	0.82	1.02	-	◎
			25		体育館	S1	826	S53.3						耐震性あり	0.71	1.06	-	平成23年度
			平成10年度	24	1	校舎	R4	2,083						S50.6	耐震性あり	0.72	1.27	-
19	白坪小学校	平成20年度	28	1	校舎	R3	1,203	S54.3	耐震性あり	0.78	1.22	20.3	平成25年度					
			28	2	校舎	R4	1,689	S55.3										
20	画図小学校	平成21年度	9	1	校舎	R3	932	S47.3	耐震性あり	0.72	1.66	24.1	◎					
			9	2	校舎	R3	1,011	S53.3										
			21	1	校舎	R3	687	S54.3						耐震性あり	0.71	1.63	33.5	◎
			22		校舎	R3	1,103	S56.12						耐震性あり	0.72	1.60	26.8	◎
			17	1	体育館	S1	725	S52.3						耐震性あり	0.79	1.36	-	平成24年度
21	砂取小学校	平成18年度	3	1	校舎	R3	998	S39.7	-	-	-	-	H23年度 改築(解体済)					
			3	2	校舎	R3	1,150	S40.6										
			3	3	校舎	R3	1,118	S48.3						耐震性あり	0.71	1.23	23.1	平成21年度
			3	4	校舎	R3	480	S55.3										
			15		校舎	R3	783	S55.3										
22	健軍小学校	平成21年度	23	1	校舎	R3	1,121	S47.3	耐震性あり	0.74	1.32	21.9	平成25年度					
			23	2	校舎	R3	1,197	S48.5	耐震性あり	0.80	2.04	21.2	平成25年度					
			27	1	校舎	R3	948	S48.4	耐震性あり	0.75	1.35	20.6	平成25年度					
			36	1	校舎	R3	2,004	S54.5	耐震性あり	0.71	1.23	24.0	◎					
			32		体育館	S1	945	S53.3	耐震性あり	0.73	1.33	-	平成25年度					

熊本市立小中学校・高校・幼稚園の耐震診断等実施状況一覧

平成26年4月1日現在
(平成26年10月3日修正)

学校番号	学校名	診断年度	棟番号		建物区分	構造・階数	面積(㎡)	建築年月	耐震診断結果(※)				耐震化年度 (◎印は補強不要)	
									評価	Is値	q値	コンクリート強度(N)		
23	清水小学校	平成19年度	6	1	校舎	R3	966	S44.3	耐震性あり	0.74	2.70	15.3	平成23年度	
			6	2	校舎	R3	1,057	S45.3						
			20	1	校舎	R3	1,913	S48.8						◎
			25		校舎	R3	1,347	S55.3						◎
24	日吉小学校	平成12年度	12	1	校舎	R3	932	S47.3	耐震性あり	0.72	1.17	15.2	◎	
			12	2	校舎	R3	960	S48.11						
		平成19年度	23		校舎	R3	2,407	S53.9						◎
			16		体育館	S1	945	S51.3						◎
25	川尻小学校	平成21年度	22	1	校舎	R3	1,288	S54.3	耐震性あり	0.86	3.03	23.3	◎	
			22	2	校舎	R3	678	S55.3						
			22	3	校舎	R3	1,027	S55.3						◎
			27		校舎	R3	2,041	S56.8						◎
26	力合小学校	平成20年度	20	1	校舎	R3	1,106	S53.11	耐震性あり	0.76	2.67	16.0	◎	
			20	2	校舎	R3	1,358	S55.3						
			22		校舎	R3	1,128	S56.3						◎
			12		体育館	S1	594	S48.3						◎
27	御幸小学校	平成20年度	13		校舎	R2	362	S47.8	耐震性あり	0.76	2.73	17.0	◎	
			19	1	校舎	R3	1,085	S54.3						◎
			19	2	校舎	R3	1,558	S55.6						◎
			19	3	校舎	R3	387	S55.6						◎
28	田迎小学校	平成19年度	13	1	校舎	R3	1,113	S48.11	耐震性あり	0.73	2.50	18.2	◎	
			13	2	校舎	R3	397	S52.4						
			13	4	校舎	R3	560	S55.2						
			13	3	校舎	R3	1,158	S53.3						◎
31	城山小学校	平成21年度	1		校舎	R2	1,092	S56.8	耐震性あり	1.06	3.73	19.5	◎	
			2		校舎	R3	1,589	S56.8						◎
			3		校舎	R3	1,360	S56.8						◎
32	託麻原小学校	平成20年度	7		校舎	R3	816	S44.3	耐震性あり	0.78	2.63	21.1	◎	
			20		校舎	R3	742	S51.9						◎
			24		校舎	R3	1,755	S55.5						◎
			26		校舎	R3	1,208	S56.3						◎
		平成21年度	21	1	校舎	R3	1,239	S51.9						◎
			21	2	校舎	R3	665	S51.9						◎
33	秋津小学校	平成22年度	22	1	校舎	R3	1,973	S54.5	耐震性あり	0.72	2.63	22.8	◎	
			22	2	校舎	R3	574	S56.4						
			23		校舎	R3	1,123	S56.4						◎
34	松尾東小学校	平成22年度	9	1	校舎	R3	1,365	S54.5	耐震性あり	0.78	2.24	23.7	◎	
			9	2	体育館	R2	532	S54.5						
35	松尾西小学校	平成22年度	13		校舎	R3	1,486	S56.3	耐震性あり	0.93	1.53	25.2	◎	
			11	1	体育館	S1	414	S48.3						◎
36	松尾北小学校	平成22年度	3		校舎	S2	162	S46.2	耐震性あり	0.93	1.12	-	◎	
37	泉ヶ丘小学校	平成21年度	15	1	校舎	R3	1,114	S54.3	耐震性あり	0.72	1.73	26.4	◎	
			15	2	校舎	R3	968	S55.3						
			18		校舎	R3	2,196	S56.8						◎
38	小島小学校	平成20年度	11	1	校舎	R4	1,000	S52.1	耐震性あり	0.71	1.37	21.8	◎	
			11	2	校舎	R4	1,117	S52.1						
39	龍田小学校	平成13年度	23		校舎	R3	1,445	S51.9	耐震性あり	0.83	2.86	20.8	◎	
		平成21年度	25	1	校舎	R3	1,626	S53.1	◎					
			16	1	体育館	S1	594	S48.3	◎					
40	帯山小学校	平成7年度	7		校舎	R3	966	S43.6	耐震性あり	0.77	2.93	-	◎	
		平成19年度	8	1	校舎	R3	967	S45.3	耐震性あり	0.81	2.83	12.2	◎	
			8	2	校舎	R3	555	S46.12						
			9		校舎	R3	1,094	S46.12						◎
			28		校舎	R3	974	S51.10						◎
		平成21年度	33		校舎	R3	1,430	S56.3	◎					
21			体育館	S2	1,069	S45.3	◎							
41	中島小学校	平成22年度	15		校舎	R3	1,197	S54.5	耐震性あり	0.73	1.07	17.3	◎	
			8	1	体育館	S1	414	S46.3						
			8	2	体育館	S1	118	S55.3						◎
44	城北小学校	平成17年度	10	1	校舎	R3	697	S45.3	耐震性あり	0.73	2.70	16.5	◎	
			15		校舎	R3	1,050	S48.3						
			17		校舎	R3	18	S48.3						
		平成20年度	11	1	校舎	R3	458	S46.3						◎
			11	2	校舎	R3	229	S47.2						
			16		校舎	S2	42	S48.3						◎
18		体育館	S2	1,017	S48.11	◎								
45	尾ノ上小学校	平成18年度	1	1	校舎	R3	1,508	S39.7	耐震性あり	0.70	2.39	17.2	◎	
			1	2	校舎	R3	948	S40.6						
			7	1	校舎	R3	816	S43.6						
			7	2	校舎	R3	540	S45.3						
			7	3	校舎	R3	813	S48.3						
		15		校舎	R3	1,225	S51.4	◎						
平成20年度	12		体育館	S2	792	S47.9	◎							
46	西原小学校	平成19年度	1	1	校舎	R3	947	S41.7	耐震性あり	0.77	2.63	17.9	◎	
			1	2	校舎	R3	1,250	S41.7						
			1	3	校舎	R3	245	S45.3						
			5	1	校舎	R3	568	S46.3						
			5	3	校舎	R3	270	S48.3						◎
			5	6	校舎	R3	314	S48.3						
			5	2	校舎	S3	37	S46.3						-
			5	5	校舎	S3	37	S49.4						-
			5	4	校舎	R3	327	S49.4						◎
18		校舎	R3	1,191	S54.3	◎								
12		体育館	S2	792	S48.3	◎								
47	高平台小学校	平成19年度	1	1	校舎	R3	1,346	S42.7	耐震性あり	0.71	2.43	16.0	◎	
			1	2	校舎	R3	947	S43.7						
			1	3	校舎	R3	270	S45.3						
			7	1	校舎	R3	581	S47.3						◎
			7	3	校舎	R3	1,107	S55.3						
			7	2	校舎	R3	270	S50.2						◎
			9	1	体育館	S1	594	S49.4						◎
9	2	体育館	S1	351	S56.3	◎								

熊本市立小中学校・高校・幼稚園の耐震診断等実施状況一覧

平成26年4月1日現在
(平成26年10月3日修正)

学校番号	学校名	診断年度	棟番号		建物区分	構造・階数	面積(㎡)	建築年月	耐震診断結果(※)				耐震化年度 (◎印は補強不要)
									評価	Is値	q値	コンクリート強度(N)	
48	楠小学校	平成10年度	8	1	校舎	R3	1,178	S48.3	耐震性あり	0.83	1.20	20.0	平成12年度
			8	2	校舎	R3	1,000	S49.11					
		平成20年度	1	1	校舎	R3	1,177	S45.5	耐震性あり	0.77	2.66	23.0	◎
			1	2	校舎	R3	270	S46.3					
			23		校舎	R3	719	S51.9					
			10		校舎	R3	134	S45.5					
			18		校舎	R3	1,196	S49.11					
24		校舎	R3	579	S51.9	耐震性あり	0.73	1.27	21.9	◎			
11		体育館	S2	802	S49.4	耐震性あり	0.81	1.44	-				
49	託麻東小学校	平成22年度	19	1	校舎	R3	1,261	S55.7	耐震性あり	0.80	2.73	19.6	◎
			19	2	校舎	R3	735	S56.8					
			22		校舎	R3	548	S57.3					
			9	1	体育館	S1	414	S47.7					
			9	2	体育館	S1	311	S55.3					
50	託麻西小学校	平成21年度	15		校舎	R2	1,139	S50.3	耐震性あり	0.73	1.83	23.3	◎
			31		校舎	R3	2,069	S53.8					
			38		校舎	R3	1,887	S55.6					
			10	1	体育館	S1	414	S47.2					
			10	2	体育館	S1	531	S54.1					
52	桜木小学校	平成14年度	1	1	校舎	R3	1,182	S46.3	耐震性あり	0.73	2.50	15.8	◎
			1	2	校舎	R3	402	S47.3					
			1	5	校舎	R3	134	S46.3					
		平成21年度	10	1	校舎	R3	642	S49.6	耐震性あり	0.75	2.57	15.2	◎
			10	2	校舎	R3	270	S53.4					
			10	3	校舎	R3	741	S55.2					
			17		校舎	R2	778	S52.4					
			20		校舎	R2	349	S56.3					
11	1	体育館	S1	594	S50.2	耐震性あり	0.90	1.64	-	平成25年度			
11	2	体育館	S1	131	S56.3								
53	東町小学校	平成21年度	1	1	校舎	R2	373	S49.11	耐震性あり	0.77	2.70	20.0	◎
			1	2	校舎	R2	1,040	S49.11					
			2	1	校舎	R3	2,009	S49.11					
			3		校舎	R2	60	S49.11					
			9	1	校舎	R3	1,546	S51.5					
			9	2	校舎	R3	846	S53.3					
11		体育館	S1	945	S52.3	耐震性あり	0.75	1.36	-	平成25年度			
54	麻生田小学校	平成22年度	1	1	校舎	R3	1,089	S51.10	耐震性あり	0.72	2.50	16.5	◎
			1	2	校舎	R3	323	S51.10					
			1	3	校舎	R3	1,791	S51.10					
			2		校舎	R2	1,018	S51.10					
			3		校舎	R2	44	S51.10					
			11	1	校舎	R3	825	S56.3					
			10		体育館	S1	945	S53.3					
55	武蔵小学校	平成22年度	1		校舎	R2	1,819	S52.12	耐震性あり	0.91	3.13	16.5	◎
			2	1	校舎	R3	1,698	S52.12					
			2	2	校舎	R3	472	S55.3					
			3	1	校舎	R3	69	S52.12					
			11		校舎	R3	850	S56.3					
			6	1	体育館	S1	725	S54.3					
56	帯山西小学校	平成21年度	3	1	校舎	R3	1,969	S54.12	耐震性あり	0.89	3.06	19.1	◎
			4		校舎	R3	2,287	S54.12					
			2		体育館	S1	725	S54.10					
57	月出小学校	平成21年度	1		校舎	R3	1,977	S54.6	耐震性あり	1.06	3.60	27.5	◎
			2	1	校舎	R3	1,287	S54.6					
			2	2	校舎	R3	949	S54.6					
			3		校舎	R3	1,640	S54.6					
			5		体育館	S1	945	S54.6					
58	出水南小学校	平成21年度	1	1	校舎	R4	2,971	S55.8	耐震性あり	0.76	1.10	23.1	◎
			1	3	校舎	R4	2,971	S55.8					
			2		体育館	S1	945	S55.8					
66	川上小学校	平成20年度	1	1	校舎	R2	627	S54.3	耐震性あり	0.72	1.49	13.9	◎
			3		校舎	R2	644	S53.3					
			4		校舎	R2	726	S53.3					
			5		校舎	R2	444	S54.3					
			6		校舎	R2	1,262	S54.3					
11		体育館	S2	694	S57.1	耐震性あり	0.78	1.18	-	◎			
67	西里小学校	平成22年度	1		校舎	R2	1,542	S55.3	耐震性あり	0.72	1.50	35.7	◎
			2		校舎	R2	1,951	S56.2					
68	北部東小学校	平成21年度	1		校舎	R3	2,394	S57.1	耐震性あり	0.72	1.37	24.4	◎
			2		体育館	S2	1,337	S55.12					
70	河内小学校	平成15年度	3	1	校舎	R3	2,521	S41.6	-	-	-	-	平成22年度 改築(解体済)
			3	2	校舎	R2	721	S42.10					
			3	3	校舎	R3	444	S42.10					
71	飽田東小学校	平成21年度	9		校舎	R3	1,279	S51.3	耐震性あり	0.77	2.63	20.4	◎
			10		校舎	R2	1,095	S53.12					
			11		体育館	S1	680	S56.3					
72	飽田南小学校	平成20年度	9		校舎	R1	220	S52.2	耐震性あり	1.24	4.30	18.4	◎
			10		校舎	R1	367	S52.2					
			13		校舎	R2	476	S52.2					
			15		体育館	S1	680	S57.1					
73	飽田西小学校	平成22年度	9		校舎	R2	801	S53.2	耐震性あり	0.86	3.03	24.2	◎
			10		校舎	R2	655	S53.2					
			13		体育館	S1	680	S56.3					
74	中緑小学校	平成9年度	1		校舎	R2	824	S54.3	耐震性あり	0.78	2.13	21.3	◎
		平成22年度	2	1	校舎	R2	456	S54.3					
75	銭塘小学校	平成21年度	1		体育館	S1	378	S45.12	耐震性あり	0.73	1.31	-	◎
		平成8年度	3		校舎	R2	965	S41.3					
76	奥古閑小学校	平成22年度	1		校舎	R2	1,450	S56.3	耐震性あり	0.76	2.70	20.9	◎
		平成22年度	2		校舎	R2	710	S56.3					

熊本市立小中学校・高校・幼稚園の耐震診断等実施状況一覧

平成26年4月1日現在
(平成26年10月3日修正)

学校番号	学校名	診断年度	棟番号		建物区分	構造・階数	面積(㎡)	建築年月	耐震診断結果(※)				耐震化年度 (◎印は補強不要)
									評価	Is値	q値	コンクリート強度(N)	
77	川口小学校	平成22年度	2		校舎	R2	1,458	S56.3	耐震性あり	0.72	2.33	23.5	◎
			4		体育館	S1	420	S49.4	耐震性あり	0.91	1.41	-	平成24年度
81	富合小学校	平成21年度	1	1	校舎	R3	624	S39.7	耐震性あり	0.71	2.80	13.8	平成24年度
			1	2	校舎	R3	3,216	S40.2	耐震性あり	0.71	2.60	12.7	平成24年度
82	杉上小学校	平成17年度	1	1	校舎	R1	866	S54.7	耐震性あり	1.45	4.96		◎
			2		校舎	R2	755	S54.7	耐震性あり	0.76	2.66		◎
			3		校舎	R2	761	S54.7	耐震性あり	0.73	2.53		◎
			4		校舎	R2	314	S54.7	耐震性あり	0.78	1.23		平成19年度
			5		校舎	R1	395	S54.7	耐震性あり	0.86	2.40		平成20年度
			11		体育館	S1	802	S55.3	耐震性あり	0.83	1.51		平成20年度
83	隈庄小学校	平成16年度	9	2	校舎	R3	1,241	S51.3	耐震性あり	0.72	2.46		平成20年度
			9	3	校舎	R3	426	S51.3	耐震性あり	1.03	1.33		◎
			14		校舎	R1	209	S51.7	耐震性あり	0.79	1.17		◎
			17		校舎	R2	47	S52.3	耐震性あり	0.79	1.17		◎
			18		校舎	R2	47	S52.3	耐震性あり	0.79	1.17		◎
			19	1	校舎	R3	706	S52.3	耐震性あり	0.79	1.17		◎
			19	2	校舎	R2	246	S51.3	耐震性あり	0.79	1.17		◎
84	豊田小学校	平成17年度	12		校舎	R2	1,536	S56.12	耐震性あり	0.77	1.37		◎
			13	1	校舎	R2	1,633	S56.12	耐震性あり	0.79	1.33		◎
			10		体育館	S1	800	S56.2	耐震性あり	0.92	1.49		平成20年度
85	植木小学校	平成14年度	13		校舎	R2	823	S54.2	耐震性あり	1.09	1.03		◎
			14	1	校舎	R3	966	S54.2	耐震性あり	0.76	1.23		◎
89	桜井小学校	平成22年度	14	2	校舎	R3	1,629	S54.6	耐震性あり	0.76	1.23		◎
			16		校舎	R2	1,304	S55.3	耐震性あり	0.87	1.47	26.1	◎
91	吉松小学校	平成22年度	17		校舎	R3	1,704	S55.3	耐震性あり	0.70	1.36	26.9	平成24年度
			18	1	校舎	S2	53	S55.3	耐震性あり	0.72	1.40	-	平成24年度
92	田底小学校	平成15年度	13		校舎	R3	3,278	S56.2	耐震性あり	0.73	2.23	21.7	平成24年度
1	出水中学校	平成9年度	10		校舎	R3	2,643	S55.2	耐震性あり	0.77	1.13		平成16年度
			9		体育館	S1	541	S54.3	耐震性あり	0.72	1.31	-	平成24年度
		平成19年度	19	1	校舎	R3	279	S47.3	耐震性あり	1.26	3.21		◎
			19	2	校舎	R3	1,113	S53.3	耐震性あり	0.74	2.02		◎
			1	1	校舎	R3	976	S36.3	耐震性あり	0.70	2.53	12.6	平成21年度
			1	2	校舎	R3	1,404	S37.3	耐震性あり	0.71	2.43	14.9	平成22年度
			1	3	校舎	R3	1,243	S37.3	耐震性あり	0.71	2.43	14.9	平成22年度
			1	4	校舎	R4	1,340	S46.3	耐震性あり	0.71	2.43	14.9	平成22年度
1	5	校舎	S4	407	S47.3	耐震性あり	1.74	2.26	26.3	◎			
27		校舎	R1	300	S56.3	耐震性あり	0.71	1.29	-	平成21年度			
2	白川中学校	平成8年度	17		体育館	S1	1,059	S41.6	耐震性あり	0.71	1.29	-	平成21年度
			28	1	校舎	R3	1,947	S49.10	耐震性あり	0.70	1.50		◎
		平成22年度	35	1	校舎	R3	1,481	S54.3	耐震性あり	0.74	1.17	20.2	◎
			35	2	校舎	R3	822	S55.3	耐震性あり	0.83	1.33	28.4	◎
3	藤園中学校	平成19年度	35	3	校舎	R3	1,273	S55.3	耐震性あり	0.83	1.33	28.4	◎
			7	1	校舎	R3	1,334	S30.3	耐震性あり	0.70	2.40	9.8	平成21年度
			7	2	校舎	R3	1,115	S31.3	耐震性あり	0.80	1.63	19.2	平成23年度
			7	3	校舎	R3	722	S32.3	耐震性あり	0.71	1.57	15.6	平成23年度
			7	4	校舎	R3	550	S36.10	耐震性あり	0.71	1.57	15.6	平成23年度
			9	1	校舎	R3	300	S37.5	耐震性あり	0.83	1.51	-	平成22年度
			9	2	校舎	R3	775	S41.6	耐震性あり	0.74	2.53	16.4	平成23年度
4	花陵中学校	平成19年度	9	3	校舎	R3	655	S42.3	耐震性あり	0.74	2.53	16.4	平成23年度
			12	1	体育館	S2	772	S44.3	耐震性あり	0.76	1.48	-	平成21年度
			8	2	校舎	R3	976	S36.12	耐震性あり	2.23	3.09	27.9	◎
			8	3	校舎	R3	709	S37.3	耐震性あり	0.74	1.03	16.6	平成23年度
			8	4	校舎	R3	947	S38.3	耐震性あり	0.74	1.03	16.6	平成23年度
			8	5	校舎	R3	267	S39.5	耐震性あり	0.76	1.48	-	平成21年度
			8	6	校舎	R3	149	S41.6	耐震性あり	0.76	1.48	-	平成21年度
5	城南中学校	平成7年度	8	7	校舎	R3	432	S47.8	耐震性あり	0.76	1.48	-	平成21年度
			12	1	校舎	R3	979	S44.3	耐震性あり	0.72	2.76		平成8年度
		平成17年度	12	2	校舎	R3	680	S45.3	耐震性あり	0.72	2.76		平成9年度
			13		校舎	R3	810	S46.3	耐震性あり	0.93	3.06	18.0	◎
		平成22年度	21		校舎	R1	240	S47.7	耐震性あり	0.91	1.70	32.4	◎
28			校舎	R3	1,389	S53.3	耐震性あり	0.71	2.20	32.1	◎		
6	京陵中学校	平成19年度	31		校舎	R3	1,791	S56.3	耐震性あり	0.71	2.20	32.1	◎
			1	1	校舎	R3	581	S39.6	耐震性あり	0.72	2.43	10.1	平成21年度
			1	2	校舎	R3	273	S40.6	耐震性あり	0.75	1.03	14.8	◎
			1	3	校舎	R3	1,235	S41.6	耐震性あり	0.82	1.73	22.2	◎
			1	4	校舎	R3	270	S47.8	耐震性あり	0.75	2.66	15.1	◎
			6		校舎	R1	300	S44.4	耐震性あり	0.78	1.36	21.7	◎
			23		校舎	R3	1,012	S54.3	耐震性あり	1.10	1.80	18.3	◎
7	西山中学校	平成13年度	27		校舎	R3	1,023	S56.3	耐震性あり	1.10	1.80	18.3	◎
			18	1	校舎	R4	1,095	S47.3	耐震性あり	0.73	1.17	17.7	平成17年度
		平成20年度	18	2	校舎	R4	897	S48.3	耐震性あり	0.71	2.43	15.8	平成22年度
			1	1	校舎	R3	978	S36.12	耐震性あり	0.71	2.43	15.8	平成22年度
			1	2	校舎	R3	267	S38.1	耐震性あり	0.71	1.67	15.1	◎
			1	3	校舎	R3	697	S41.7	耐震性あり	0.71	1.70	20.6	◎
			1	4	校舎	R3	314	S42.3	耐震性あり	1.39	1.87	25.0	◎
			1	5	校舎	R3	270	S49.4	耐震性あり	0.74	1.59	-	平成22年度
18	3	校舎	R4	371	S56.3	耐震性あり	0.71	1.67	15.1	◎			
25		校舎	R1	300	S54.3	耐震性あり	0.74	1.59	-	平成22年度			
8	江南中学校	平成19年度	16	1	体育館	S2	727	S44.3	耐震性あり	0.74	1.59	-	平成22年度
			1	2	校舎	R3	1,902	S31.3	耐震性あり	0.71	2.43	15.4	平成24年度
			1	5	校舎	R3	150	S56.3	耐震性あり	0.75	2.57	26.6	平成24年度
9	江原中学校	平成20年度	15		校舎	R1	252	S56.3	耐震性あり	1.02	3.49	29.8	◎
			1	1	校舎	R3	1,748	S28.3	-	-	-	-	H23年度 改築(解体済)
			1	3	校舎	R3	571	S32.3	-	-	-	-	◎
			11		校舎	R3	635	S51.3	耐震性あり	0.80	2.77	21.3	◎

熊本市立小中学校・高校・幼稚園の耐震診断等実施状況一覧

平成26年4月1日現在
(平成26年10月3日修正)

学校番号	学校名	診断年度	棟番号		建物区分	構造・階数	面積(㎡)	建築年月	耐震診断結果(※)				耐震化年度 (◎印は補強不要)
									評価	Is値	q値	コンクリート強度(N)	
10	竜南中学校	平成20年度	1	1	校舎	R3	1,878	S40.8	耐震性あり	0.78	2.70	16.6	平成23年度
			24		校舎	R4	2,503	S54.5	耐震性あり	0.72	2.10	27.0	平成22年度
			26		校舎	R1	300	S56.6	耐震性あり	1.26	4.27	31.8	◎
11	桜山中学校	平成11年度	20	1	校舎	R3	1,351	S52.8	耐震性あり	0.73	1.33		平成13年度
			20	2	校舎	R3	478	S52.8					
			20	3	校舎	R2	720	S55.3					
			20	4	校舎	R3	582	S55.3					
		平成21年度	23		校舎	R3	602	S56.3	耐震性あり	0.70	2.03	24.1	◎
12	湖東中学校	平成7年度	10	1	校舎	R3	723	S39.5	耐震性あり	0.73	1.45		平成8年度
			10	2	校舎	R3	548	S40.6	耐震性あり	0.83	1.32		平成8年度
			10	3	校舎	R3	180	S43.3	耐震性あり	1.67	1.34		◎
			10	4	校舎	R3	912	S47.3	耐震性あり	0.74	1.56		◎
		平成22年度	20		校舎	R2	932	S48.3	耐震性あり	0.95	1.30	24.6	◎
			27		校舎	R1	300	S50.3	耐震性あり	2.05	5.89	31.3	◎
			32	1	校舎	R3	1,173	S54.3	耐震性あり	0.78	1.00	21.9	◎
			32	2	校舎	R3	588	S55.3					
13	託麻中学校	平成12年度	8	2	校舎	R2	265	S52.3	耐震性あり	1.16	1.47		◎
			8	3	校舎	R2	1,101	S53.3					
		平成16年度	8	1	校舎	R2	283	S46.3	耐震性あり	0.80	2.80		◎
			平成22年度	2	1	校舎	R3	754	S42.3	耐震性あり	0.77	2.67	22.4
		2		2	校舎	R3	377	S43.3					
		9	1	校舎	R2	183	S46.3	耐震性あり	0.73	2.40	14.4	◎	
9	2	校舎	R2	291	S52.3								
14	三和中学校	平成21年度	20		校舎	R3	1,407	S52.10	耐震性あり	0.89	1.60	17.5	◎
			21		校舎	R4	1,167	S54.3	耐震性あり	0.72	1.18	28.2	平成25年度
15	城西中学校	平成21年度	12		校舎	R3	1,121	S47.3	耐震性あり	0.73	2.50	18.3	平成23年度
			13		校舎	R3	1,245	S48.3	耐震性あり	0.72	2.50	24.7	◎
			19		校舎	R2	709	S55.3	耐震性あり	0.83	2.90	29.2	◎
			21		校舎	R1	250	S56.3	耐震性あり	0.80	2.55	40.3	◎
			11		体育館	S2	779	S40.5	耐震性あり	0.70	1.27	-	平成23年度
16	帯山中学校	平成19年度	1	1	校舎	R3	917	S33.3	耐震性あり	0.71	2.60	10.9	平成22年度
			1	2	校舎	R3	1,399	S34.3					
			1	3	校舎	R3	956	S35.3					
			1	6	校舎	R3	262	S36.12	耐震性あり	0.71	2.60	12.6	平成23年度
			1	4	校舎	R3	793	S35.12					
			1	5	校舎	R3	1,217	S36.12					
			1	7	校舎	R3	294	S39.7					
1	8	校舎	R3	908	S45.3	耐震性あり	0.72	2.66	15.0	平成22年度			
17	東野中学校	平成19年度	1	1	校舎	R3	1,949	S36.8	耐震性あり	0.70	2.40	13.7	平成23年度
			1	2	校舎	R3	535	S37.3					
			1	3	校舎	R3	267	S37.3					
			1	4	校舎	R3	267	S48.3	耐震性あり	0.89	2.06	24.6	平成23年度
			5	1	校舎	R3	473	S39.6	耐震性あり	0.71	2.43	13.3	平成23年度
			5	2	校舎	R3	825	S42.3					
			5	3	校舎	R3	583	S44.3					
			5	4	校舎	R3	289	S48.3					
18	錦ヶ丘中学校	平成17年度	1	1	校舎	R3	1,250	S41.6	耐震性あり	0.73	2.76	15.4	平成19年度
			1	2	校舎	R3	937	S43.5					
			1	3	校舎	R3	540	S45.3					
			1	4	校舎	R4	1,323	S48.3					
		平成22年度	7		校舎	R1	200	S44.5	耐震性あり	0.95	3.53	20.8	◎
			15		校舎	R3	1,094	S51.4	耐震性あり	0.70	1.25	21.1	平成25年度
20		校舎	R3	512	S54.3	耐震性あり	0.83	2.86	28.1	◎			
10		体育館	S2	861	S47.3	耐震性あり	0.79	1.44	-	平成25年度			
19	二岡中学校	平成22年度	12	1	校舎	R3	2,058	S54.5	耐震性あり	0.75	1.10	26.8	◎
			12	2	校舎	R3	405	S55.2	耐震性あり	1.19	1.73	24.6	◎
			6	1	体育館	S1	512	S44.3	耐震性あり	0.76	1.39	-	平成23年度
20	東部中学校	平成21年度	20		校舎	R4	2,173	S53.8	耐震性あり	0.71	2.50	18.8	平成24年度
			24	1	校舎	R3	999	S56.3	耐震性あり	0.71	2.43	24.5	◎
			12		体育館	R2	734	S49.6	耐震性あり	0.84	1.27	20.1	◎
21	楠中学校	平成20年度	1	1	校舎	R4	1,065	S47.3	耐震性あり	0.73	1.27	14.9	平成22年度
			1	2	校舎	R4	1,391	S48.3					
			10	1	校舎	R4	1,065	S49.5					
			10	2	校舎	R4	1,391	S51.4	耐震性あり	0.73	1.33	16.8	
			11		校舎	S2	75	S49.5	耐震性あり	0.75	1.00	-	
			22		校舎	R4	1,503	S55.3	耐震性あり	0.70	1.30	26.4	
		13		体育館	S1	724	S50.7	耐震性あり	0.74	1.33	-	平成25年度	
平成21年度	12		校舎	R1	300	S50.7	耐震性あり	1.31	1.76	27.9	◎		
22	西原中学校	平成11年度	1	1	校舎	R3	1,437	S52.9	耐震性あり	0.82	1.53	23.5	平成15年度
			1	2	校舎	R3	799	S52.9					
			1	3	校舎	R3	358	S52.9					
		平成22年度	2	1	校舎	R3	762	S52.9	耐震性あり	0.78	1.00	20.4	◎
			2	2	校舎	R3	918	S53.3					
			3	1	校舎	R3	918	S53.3					
			3	2	校舎	R3	678	S56.3					
			10		校舎	R1	300	S55.1					
6		体育館	S2	1,124	S54.2	耐震性あり	0.80	1.46	-	平成24年度			
23	武蔵中学校	平成21年度	1		校舎	R3	1,664	S55.8	耐震性あり	0.92	1.21	20.4	◎
			2	1	校舎	R3	2,117	S55.8					
			2	2	校舎	R2	102	S55.8	耐震性あり	0.83	1.00	18.5	◎
			3		校舎	R1	250	S55.5	耐震性あり	1.93	2.83	27.4	◎
			4		体育館	S1	780	S55.8	耐震性あり	0.74	1.90	-	平成24年度
29	芳野中学校	平成21年度	7		体育館	S2	910	S41.3	耐震性あり	0.81	2.48	-	平成24年度
30	河内中学校	平成21年度	7		体育館	S3	2,007	S44.3	耐震性あり	0.73	1.27	-	平成23年度
31	鮑田中学校	平成20年度	8		校舎	R2	1,066	S45.12	耐震性あり	0.73	2.06	15.9	平成22年度
			11		校舎	R2	1,805	S55.3	耐震性あり	1.14	2.37	35.3	◎

熊本市立小中学校・高校・幼稚園の耐震診断等実施状況一覧

平成26年4月1日現在
(平成26年10月3日修正)

学校番号	学校名	診断年度	棟番号		建物区分	構造・階数	面積(m ²)	建築年月	耐震診断結果(※)				耐震化年度 (◎印は補強不要)					
									評価	Is値	q値	コンクリート強度(N)						
32	天明中学校	平成20年度	1	1	校舎	R2	657	S38.1	耐震性あり	0.72	2.76	10.2	平成22年度					
			1	2	校舎	R2	696	S39.2										
			2		校舎	R2	1,909	S53.3						◎				
			3		校舎	R2	539	S53.3						◎				
38	富合中学校	平成21年度	9		武道場	S1	494	S45.3	耐震性あり	0.97	1.58	-	平成22年度					
			1	1	校舎	R3	1,490	S45.3	耐震性あり	0.71	1.53	16.3	平成23年度					
			2		校舎	R3	1,387	S45.12	耐震性あり	0.71	2.43	17.7	平成23年度					
			4		校舎	S3	28	S45.12										
40	鹿南中学校	平成21年度	3		校舎	S1	450	S45.12	耐震性あり	0.95	2.68	-	◎					
			22		校舎	R3	1,415	S56.9	耐震性あり	0.71	1.00	22.3	平成25年度					
43	京陵中学校清水が丘分校	平成21年度	23		校舎	R4	1,149	S56.9	耐震性あり	0.76	2.63	22.3	平成25年度					
			1		校舎	R2	457	S54.7	耐震性あり	0.61	1.77	-	◎					
1	必由館高校	平成20年度	15		体育館	S1	1,750	S54.2	耐震性やや劣る	0.49	1.23	-						
			16		武道場	S1	361	S56.8	耐震性やや劣る	0.60	1.12	21.3						
2	千原台高校	平成20年度	1	1	校舎	R3	2,120	S38.11	-	0.23	0.83	21.2	平成26年度解体予定					
			1	2	校舎	R3	875	S39.5										
			1	3	校舎	R3	81	S51.5						耐震性あり	0.80	2.86	24.3	◎
			8		校舎	R3	1,199	S46.7						耐震性あり	0.59	2.10	17.0	平成26年度解体予定
			10	1	校舎	R3	735	S51.5						耐震性あり	0.82	3.03	21.9	◎
10	2	校舎	R3	750	S53.2													
1	碩台幼稚園	平成20年度	1		園舎	R2	809	S48.3	耐震性あり	0.71	2.43	24.5	平成25年度					
2	一新幼稚園	平成11年度	2	1	園舎	R1	338	S46.3	耐震性あり	1.26	4.86		◎					
			9		園舎	R2	558	S55.7	耐震性あり	0.76	2.86		◎					
4	古町幼稚園	平成7年度	8		園舎	R1	731	S50.7	耐震性あり	0.71	2.87		◎					
5	川尻幼稚園	平成9年度	8	1	園舎	R2	445	S54.3	耐震性あり	0.99	2.00		平成10年度					
			8	2	園舎	R1	320	S54.3	耐震性あり	1.68	4.16							
7	熊本五福幼稚園	平成20年度	4		園舎	R2	550	S52.4	耐震性あり	0.96	3.26	29.2	◎					

※耐震補強工事を実施したものは、補強後の数値を記載しています。

(単位:棟)

学校建物の耐震性	耐震性	構造耐震指標等	評価	小学校	中学校	小中学校の計	高校・幼稚園	合計
	耐震性が高い建築物 大規模な地震の振動及び 衝撃に対して倒壊、又は 崩壊する危険性が低い	$0.7 \leq Is$ かつ $1 \leq q$	耐震性あり	296	156	452	11	463
耐震性がやや劣る建築物 大規模な地震の振動及び 衝撃に対して倒壊、又は 崩壊する危険性がある	$0.3 \leq Is < 0.7$ かつ $0.5 \leq q$ 又は $0.3 \leq Is$ かつ $0.5 \leq q < 1.0$	耐震性やや劣る	0	0	0	2	2	
耐震性が劣る建築物 大規模な地震の振動及び 衝撃に対して倒壊、又は 崩壊する危険性が高い	$Is < 0.3$ 又は $q < 0.5$	耐震性劣る	0	0	0	0	0	
			計	296	156	452	13	465