




図①1階床板

当初の床板が残る、リノリウムを貼った和釘・洋釘の痕跡が残る  
 和釘使用は明治の移築時、当初は化粧床であったと考えられる  
 床は腐朽に加え、上部構造の部材の落下により陥没、使用に耐えない



図②土台1階床組

昭和45年に取替、ただし当初土台が大引に転用されていた  
 また当初の根太も使用されており貴重な資料である  
 床は腐朽に加え、上部構造の部材の落下により陥没、使用に耐えない