




図③二階床組

床組も小屋組同様(ほぼ当初材である。倒壊時の破損が大きい昭和45年移築時に根太間に補強材を加えている

1. 2階の部屋の間仕切等の変更が痕跡により判明する

当初…明治 4 (1871) 年	×	……取替
工具……大鋸・手鋸、和釘		
A……明治27 (1894) 年	△	……大補修
工具……大鋸・手鋸、和釘		
B……昭和 7 (1932) 年	○	……小補修
工具……丸鋸・手鋸、洋釘		
C……昭和45 (1970) 年		
工具………帶鋸、電動鉋、洋釘		