

第一部 写真で見る復興の歩み

「あの時、熊本に何があったのか」。石垣が崩落し、重要文化財や多数の櫓（やぐら）が被災した熊本のシンボル熊本城。機能不全に陥った市民病院。液状化現象、亀裂が走る道路、商店街アーケードの倒壊……。あの目を境に大きく変化した熊本市の様子と、形や場所を変えながらも、復旧に向けて進んできた道のり。市民の心の復興を支え続けている「新しいまち」への歩みを追った。



市民病院ほか市有施設の被害状況



市民病院新館待合ホール天井材落下の状況



市民病院受水槽上部破損の状況



市民病院外壁の破損



熊本競輪場のサイドスタンドの被災状況



水前寺競技場の被災状況



東野中学校校舎の被災状況



市議会本会議場の被災状況

熊本城の被害状況



大小天守の破損と石垣の崩落



飯田丸五階櫓の石垣崩落



北十八間櫓の石垣崩落と櫓の倒壊



宇土櫓塀の崩落



頬当御門周辺の石垣の崩壊

インフラなどの被害状況



宅地擁壁の被災状況



液状化による電柱の沈下



一般県道玉名植木線 法面の崩壊



市道小糸山町明徳町第1号線の被災状況



漏水する上水道送水管



下水道(管路)の被災状況



市道上代1丁目島崎6丁目第1号線路面の亀裂陥没



道路と橋梁の段差及び路面の亀裂



農道の陥没



平山地区みかん園地の法面崩落



秋津町第15排水路の被災状況



健軍商店街アーケード及び店舗ビルの倒壊



健軍商店街店舗の倒壊



天明漁港の被災状況



鬼ため池(南区)の堤体の亀裂、陥没

市民の避難の様子（避難所、車中泊など）



避難所の様子



車中泊やテント泊する避難者



プライバシーに配慮した
間仕切りを設置した避難所



地域住民による炊き出し支援



子どもたちによる物資配給の様子



避難所での保健師による巡回保健指導



体育館での授業風景



日本医師会による巡回

動植物園、文化施設等の被害状況、地震後の町なみ



動植物園遊戯施設の被災状況



市民会館シアーズホーム夢ホールの被災状況



県指定重要文化財「熊本洋学校教師館
ジェーンズ邸」の倒壊



地震後、池の水が枯れた水前寺成趣園
(国指定名勝及び史跡)



地震後、ブルーシートが目立つ熊本の町なみ(平成28年8月2日消防ヘリより撮影 熊本市東区戸島方面)

復興に向けた取組状況（慰霊祭、生活再建支援、仮設住宅の供与など）



熊本地震からの復旧・復興に関する調査特別委員会、震災復興検討委員会



生活再建支援総合相談窓口の様子



復興アドバイザー会議



2016.10.15 熊本地震慰霊祭



応急危険度判定調査の様子



家屋被害調査の様子



公費解体処理の様子



南区城南町 塚原仮設団地



スロープを付けバリアフリーに対応



集会所として利用するみんなの家



仮設住宅への幹部職員訪問・仮設団地内で開催された交流イベント・みなし仮設住宅入居者向け交流会



応急復旧の状況（応急給水、物資集積、災害ごみなど）



応急給水所（給水車や公園に設置した耐震性貯水槽）に集まる多くの市民



物資の仕分けを行う自衛隊と学生ボランティア・全国から届けられた支援物資と集積所の様子



自衛隊による災害ガレキ処理・災害ごみ、ガレキで埋まる戸島仮置場・路上に溢れる災害ごみ



たくさんの方が駆け付けた災害ボランティアセンターの様子



震災復興座談会・ワークショップ形式による意見交換会「くまもと復興カフェ」・復興ミーティング



熊本の今(復興状況)



完成した災害公営住宅(白藤団地)と
入居者同士による交流会の様子



熊本城の特別公開・しゃちほこの設置と
セレモニーの様子



移転再建した市民病院



完成した桜町地区再開発施設の外観と
熊本城ホールメインホール

復興を祈念したイベントの開催



2016.6.1 熊本城ライトアップ再開



2016.8.5-6 がんばろう!熊本 第39回火の国祭り



2016.9.3 熊本復興ねぶた



2017.2.19 第6回熊本城マラソン2017



2017.4.7-9 くまもと復興映画祭



2017.4.23 ブルーインパルスと熊本城



2017.10.14 江津湖花火大会2017



2018.12.22 約2年8か月ぶりに全面開園した動植物園