

LINE通報一覧【市民レポート（道路・公園・河川）】（12月1日～12月31日受付分）

受付件数	対応済み	対応中	損傷等確認できず	他機関へ 情報提供
28	15	0	0	0

対応済み・・・対応が完了しています。
対応中・・・対応予定です。
損傷確認できず・・・現場を確認しましたが、損傷を確認できませんでした。
他機関へ情報提供・・・本市の所管でないため内容に応じて管理者に情報提供しました。

2024/3/31時点

	受付日	区	カテゴリ	通報内容	場所	対応状況
1	2023年12月4日	北区	通報_公園_その他		植木町 大和	対応済み
2	2023年12月19日	北区	通報_道路_その他	その他	武蔵ヶ丘9丁目	受付
3	2023年12月5日	中央区	通報_道路_その他	カーブミラーの向き調整	平成1丁目	受付
4	2023年12月5日	中央区	通報_道路_路面	穴ぼこ・段差	大江5丁目	対応済み
5	2023年12月8日	中央区	通報_道路_路面	破損	水前寺	受付
6	2023年12月8日	中央区	通報_道路_路面	穴ぼこ・段差	水道町	対応済み
7	2023年12月9日	中央区	通報_道路_照明灯	その他	大江3丁目	受付
8	2023年12月14日	中央区	通報_道路_照明灯	点灯しない	宮内	受付
9	2023年12月24日	中央区	通報_道路_その他	その他	京町1丁目	受付
10	2023年12月25日	中央区	通報_道路_路面	穴ぼこ・段差	琴平1丁目	受付
11	2023年12月27日	中央区	通報_道路_路面	穴ぼこ・段差	本山町	対応済み
12	2023年12月2日	東区	通報_道路_その他	カーブミラーの破損	佐土原2丁目	対応済み
13	2023年12月5日	東区	通報_道路_照明灯	その他	健軍2丁目	対応済み
14	2023年12月6日	東区	通報_道路_その他	カーブミラーの破損	長嶺南3丁目	対応済み
15	2023年12月9日	東区	通報_道路_その他	その他	西原3丁目	対応済み
16	2023年12月10日	東区	通報_公園_その他		西原3丁目	対応済み
17	2023年12月12日	東区	通報_道路_照明灯	その他	長嶺南4丁目	対応済み
18	2023年12月13日	東区	通報_道路_その他	カーブミラーの破損	戸島3丁目	受付
19	2023年12月14日	東区	通報_道路_側溝	がたつき	石原1丁目	対応済み
20	2023年12月18日	東区	通報_道路_照明灯	点灯しない	渡鹿8丁目	受付
21	2023年12月3日	南区	通報_公園_ベンチ・遊具等施設	破損	刈草2丁目	対応済み
22	2023年12月3日	南区	通報_道路_路面	陥没	合志2丁目	対応済み
23	2023年12月10日	南区	通報_道路_その他	カーブミラーの破損	近見3丁目	対応済み
24	2023年12月26日	南区	通報_道路_路面	穴ぼこ・段差	富合町 杉島	対応済み
25	2023年12月1日	西区	通報_公園_ベンチ・遊具等施設	破損	上熊本3丁目	受付
26	2023年12月20日	西区	通報_道路_その他	その他	沖新町	受付
27	2023年12月20日	西区	通報_河川	草や木が生い茂っている	上熊本3丁目	受付
28	2023年12月31日	西区	通報_道路_側溝	破損	沖新町	受付