重要文化財監物櫓下石垣の復旧について

◆これまでの検討経過

【平成30年度】

12月25日　国指定重要文化財建造物監物櫓解体について報告
→平成30年度中に解体完了

3月28日　監物櫓の安定性、被災状況について報告

【平成31(令和元)年度】

7月12日　監物櫓　修復履歴・被災状況について報告
監物櫓台石垣（北面・西面）解体修理範囲案について提示

8月　9日　監物櫓台石垣（北面・西面）の解体範囲決定

11月　7日　監物櫓台の遺構面確認、曲輪側石垣（南面・東面）の遺構面・基底部確認のために発掘調査実施の決定

◆今後の進め方

来年度以降

・発掘調査成果報告→曲輪側石垣（南面・東面）解体修理範囲決定→施工



監物櫓下石垣西面（N79）履歴・被害状況把握図



監物櫓下石垣西面（N79）解体修理範囲案



監物櫓下石垣北面（N80)解体修理範囲案



監物櫓発掘調査位置図（案）