



# 小天守石垣復旧について

石垣復旧設計 (小天守西面)

H513断面図




被災後断面図





石材照合状況図



H513 復旧案 断面図




復旧勾配断面図




石材問題点分布図・石材控長分布図


H513 現況測量による等高線図




H513 復旧案 等高線図



H513 復旧案 立面図



復旧立面図・等高線図



石材取り扱い図



穴蔵西面崩落状況



穴蔵西面積み直し状況(2019.3月)



穴蔵西面・東面積み直し状況(2019.3月)