

河川及び海域におけるマイクロプラスチック簡易調査結果について

1 検査結果一覧

	河川・海域名	地点名	検体採取日	結果
河川	堀川	坪井川合流前	令和7年5月7日 及び 令和7年5月15日	不検出
		堀川合流前		不検出
	坪井川	上代橋		不検出
		千金甲橋		不検出
	井芹川	山王橋		不検出
		尾崎橋		不検出
	白川	吉原橋		不検出
天明新川	六双橋	不検出		
海域	有明海	St-6(表層)	令和7年5月14日	不検出
		St-7(表層)		不検出
		St-7(底層)		不検出
		St-8(表層)		検出
		St-9(表層)		不検出
		St-9(底層)		不検出

2 検査結果詳細 (FTIRによる同定結果)

	河川・海域名	地点名	写真	形状	色	長さ	FTIR結果
海域	有明海	St-8(表層)		破片状	褐色	1.7mm (最大フェレー径※)	PBT樹脂 (ポリブチレンテレフタレート樹脂)

※最大フェレー径とは、2本の平行線で対象物を挟んだ際の平行線間が最大となる距離