




図③二階床組 床組も小屋組同様ほぼ当初材である。倒壊時の破損が大きい
昭和45年移築時に根太間に補強材を加えている
1.2階の部屋の間仕切等の変更が痕跡により判明する

	当初…明治 4 (1871) 年 工具……大鋸・手鉋、和釘
	A ……明治27 (1894) 年 工具……大鋸・手鉋、和釘
	B ……昭和 7 (1932) 年 工具……丸鋸・手鉋、洋釘
	C ……昭和45 (1970) 年 工具……帶鋸、電動鉋、洋釘

× ……取替

△ ……大補修

○ ……小補修