


- 当初…明治 4 (1871) 年
工具……大鋸・手鋸、和釘
- A……明治27 (1894) 年
工具……大鋸・手鋸、和釘
- B……昭和 7 (1932) 年
工具……丸鋸・手鋸、洋釘
- C……昭和45 (1970) 年
工具……帶鋸、電動鉋、洋釘



図② 1.2階柱軸組図

柱は地震力と上部小屋・二階の落下により最も破損が激しい
このため柱の旧位置の確定、時代別も含め現時点で作業中である
昭和7年・昭和45年に取替がある