

## 花畑広場における事故について

令和6年(2024年)10月21日  
熊本市 都市建設局 都市政策部 市街地整備課

### 1 事故の概要について

【事故発生日時】令和6年(2024年)10月12日(土)18時00分

【内容】花畑広場の植栽帯の中にある水道止水栓保護管に左足の一部が入り、60代男性が怪我を負う事故が発生しました。 別紙位置図参照

### 2 事故による損害について

・60代男性が、左足脛部に4cm程度のV字の裂傷(全治2週間程度)を負いました。

### 3 事故の原因について

花畑広場の植栽帯の中にある鉄蓋(水道止水栓蓋)が固定されていない状態であったにもかかわらず、対策工事や人が近づかないような安全対策が未実施であったため。

### 4 事故の経緯について

10/12 18:00 事故発生。

18:15 現場に救急車が到着し、熊本大学病院へ搬送された。

19:00 指定管理者から市街地整備課に連絡があり事態を把握。

20:00 市職員が現場を確認し、その後、病院へ移動。

21:10 応急処置を終えた相手方へ謝罪。

21:30 相手方が帰宅。

### 5 今後の対応について

今回損害を与えた相手方へは直接謝罪を行っております。また、損害に対する補償については市の保険で対応することとしています。

事故後の緊急点検により、事故発生箇所以外の2箇所において、同様の状態を確認したため、事故発生箇所と併せて対策工事を実施しました。

なお、再発防止策として、花畑広場内の日々の安全点検を強化し、安全対策等を確実に実施するとともに、その対応状況について関係者で情報共有するよう取り組んでまいります。

#### 【連絡先】

都市建設局 都市整備部 市街地整備課  
課長：三池 史子

096-328-2537

(別紙)位置図

