

特別公開エリアの観覧ポイント①【2019年度日・祝(2019年10月以降)】

高石垣とともに被災した宇土櫓や頬当御門周辺の安全対策後の石垣、被災直後の状態で今なお残る崩落した石垣、復旧工事中の天守閣など目の前に広がる広大な被災状況と復旧手順の順番を待つ重要文化財建造物や石垣などを観覧

【主な観覧ポイント】

- ①宇土櫓の高石垣
- ②天守閣の全景
- ③宇土櫓(続櫓倒壊)
- ④大小天守南面
- ⑤頬当御門周辺の石垣
- ⑥宇土櫓前売店周辺の石垣

①宇土櫓の高石垣



石垣に大きな膨らみが見られ、続櫓の撤去と崩落防止の安全対策を施した宇土櫓の高石垣

②天守閣の全景




眼前に迫り来る復旧中の大小天守

③宇土櫓(続櫓倒壊)



続櫓は倒壊したが、耐震補強により五階櫓の倒壊は免れた宇土櫓



④大小天守西面



外観復旧した大天守と復旧工事中の小天守の天守閣西面

⑤頬当御門周辺の石垣



頬当御門周辺の石垣

⑥宇土櫓前売店周辺の石垣



宇土櫓前売店周辺の石垣

特別公開エリアの観覧ポイント②【2019年度日・祝(2019年10月以降)】

勇壮な外観を取り戻した大天守と積み直され力強く支える石垣、2021年春頃の天守閣全体の復旧完了に向けて躯体・外装等の復旧工事が着実に進む小天守、復旧を待つ本丸御殿大広間などを観覧

【主な観覧ポイント】

- ⑦大天守の石垣
- ⑧外観復旧が完了した大天守
- ⑨復旧工事が進む小天守
- ⑩復旧を待つ本丸御殿大広間

⑦大天守の石垣




外観復旧が完了した大天守の石垣

⑧外観復旧が完了した大天守



再び勇壮な外観を取り戻した大天守



⑨復旧工事が進む小天守



躯体外装等の復旧工事が着実に進む小天守

⑩復旧を待つ本丸御殿大広間



土壁等が破損した本丸御殿大広間