



令和8年（2026年）8月15日

下水道圧送管の漏水について（動物園通り）について

8月14日、17時ごろ動植物園正門付近で下水道圧送管（内径：1350mm）からの漏水を確認しました。

1. 下水道圧送管φ1350mmについて


- ・ 東部処理区の約1,500haの下水を湖東ポンプ場から東部浄化センターへ圧送する管路

2. 現状

- ・ 漏水の原因となる破断箇所の特定はできていない
- ・ 交通規制、交通誘導警備員の配置は当面継続
- ・ 鉄板および土嚢により舗装を養生し安全対策を強化、大規模陥没の恐れはない
- ・ 現時点で下水道の使用制限なし

3. 今後の対応方針

- ・ 動植物園の夜間開園に備え、広報、看板設置等による周知を早急を実施
- ・ 漏水箇所を特定後、掘削を伴う漏水修繕を予定



【お問い合わせ先】

上下水道局 維持管理部 下水道維持課

電話：096-381-6330

課長：宮本 和彦（みやもと かずひこ）

副課長：松井 崇（まつい たかし）